

Sicherheitshinweise	
AC/DC Stromwandler mit Energiezähler-Funktionalität SIRAX BT7300 / BT7350	2
Safety instructions	
AC/DC Current transformer with energy meter functionality SIRAX BT7300 / BT7350	3
Instructions de sécurité	
Transformateur de courant AC/DC avec fonctionnalité de compteur d'énergie	
SIRAX BT7300 / BT7350	4
Indicazioni per la sicurezza	
Trasformatore di corrente AC/DC con funzionalità di contatore di energia	
SIRAX BT7300 / BT7350	5
Instrucciones de seguridad	
Transformador de corriente AC/DC con funcionalidad de medidor de energía	
SIRAX BT7300 / BT7350	6



Camille Bauer Metrawatt AG
 Aargauerstrasse 7
 CH-5610 Wohlen / Switzerland
 Phone: +41 56 618 21 11
 Fax: +41 56 618 21 21
info@cbmag.com
www.camillebauer.com

AC/DC Stromwandler mit Energiezähler-Funktionalität SIRAX BT7300 / BT7350

Sicherheitshinweise



Der einwandfreie und gefahrlose Betrieb setzt voraus, dass diese Sicherheitshinweise gelesen und verstanden wurden.

Detailangaben entnehmen Sie bitte aus unserer Betriebsanleitung. Downloadbar von unserer Webseite www.camillebauer.com

Der Umgang mit diesem Gerät darf nur durch geschultes Personal erfolgen. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, dass:

- die Anschlussleitungen nicht beschädigt und bei der Verdrahtung spannungsfrei sind
- Energierichtung und Phasenfolge stimmen

Das Gerät muss ausser Betrieb gesetzt werden, wenn ein gefahrloser Betrieb (z.B. sichtbare Beschädigungen) nicht mehr möglich ist. Dabei sind alle Anschlüsse abzuschalten. Das Gerät ist an unser Werk bzw. an eine durch uns autorisierte Servicestelle zu schicken.

Ein Öffnen des Gehäuses bzw. Eingriff in das Gerät ist verboten. Das Gerät hat keinen eigenen Netzschalter. Achten Sie darauf, dass beim Einbau ein gekennzeichneter Schalter in der Installation vorhanden ist und dieser vom Benutzer leicht erreicht werden kann.

Das Gerät ist wartungsfrei. Bei einem nicht autorisierten Eingriff in das Gerät erlischt der Garantieanspruch.

Anwendungsbereich

Der SIRAX BT7300 und BT7350 sind Stromwandler mit Energiezähler-Funktionalität zur Überwachung von 1-phasigen AC- und DC-Systemen bis zu einem maximalen Strom bis 300 A AC und 400 V DC, sowie einer maximalen Spannung bis 800 V AC und 1000 V DC.

Die Strommessung erfolgt galvanisch getrennt zur gemessenen Leitung. Mit der Fähigkeit Ströme mit unterschiedlichen Frequenzbereichen messen zu können, sind die AC/DC Stromwandler die ideale Lösung zur Überwachung von Photovoltaik-Anlagen, Batterieladesystemen, USV-Anlagen, Antriebe mit variabler Frequenz.

Montage und Installation



Sorgen Sie während der Montage, Installations- und Wartungsarbeiten für eine sichere Arbeitsumgebung. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr des Primärleiters und sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

- Die Montage erfolgt über Schraubnuten für vertikale und horizontale Schalttafelmontage oder über Befestigungselemente für vertikale und horizontale DIN-Hutschienenmontage
- Die Einbaulage der Geräte ist beliebig.
- Schliessen Sie nun das Gerät gemäss Anschlusschema an.


Elektrische Anschlüsse



Achtung: Lebensgefahr! Sicherstellen, dass beim Anschluss alle Leitungen spannungsfrei sind!



Es ist zu beachten, dass die auf dem Typenschild angegebenen Daten eingehalten werden! Es sind die landesüblichen Vorschriften bei der Installation und Auswahl des Materials der elektrischen Leitungen zu befolgen!



Technische Daten

	SIRAX BT7300	SIRAX BT7350
Eingang		
Messtyp	RMS (monopolar) oder DC	
Verfügbare Messgrößen	I_{rms} ; V_{rms} ; Watt, VAR, VA; V_p ; I_p ; Freq; Cosφ; THD; ΣkW ; +kW/h; -kW/h; min/max der Effektivwertmessung	
Eingangsbereich Spannung	300 A AC / 400 A DC	
Eingangsbereich Strom	800 V AC / 1000 V DC	80 V AC / 100 V DC
Hilfsenergie	9 ... 30 V DC	
Verbrauch	< 1.3 W	
Ausgang		
Ausgangsbereich	RS485 (Modbus RTU)	
Abtastrate	11 k Proben pro Sekunden	
Arbeitsfrequenz	DC oder 1 ... 400 Hz	
Genauigkeit		
Genaugkeit (@25°C bis zu 400 Hz)	Spannung, Strom, Wirkleistung: < 0.5% F.S. Frequenz: ± 0.1 Hz Energie: ± 1% des Lesens V_{peak} , I_{peak} : ± 5% F.S.	
Auflösung	12 Bit	
Temperaturkoeffizient	< 200 ppm/°C	
Crest Faktor	1.4 (bei Spannungsmessung)	
Eingangsimpedanz	1 MΩ ±1%	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	-15 ... +65 °C	
Lagertemperatur	-40 ... +85 °C	
Relative Feuchte	10 ... 90 % (ohne Betauung)	
Einsatzhöhe	max. 2000 m	
Sicherheit		
Überspannungskategorie	CATIII bis 600 V; CATII bis 1000 V	CATIV bis 100 V
Isolation	3 kV auf blankem Draht für Spannungsmessung; 4 kV für Strommessung	
Gehäuseschutzart IP	IP20	
Mechanische Eigenschaften		
Gehäusematerial	PTB	
Vergussmasse	Epoxy Resins	
Brennbarkeitsklasse	UL94 V-0, selbstverlöschend, nicht tropfend, halogenfrei	
Gewicht	370 g	
DIP Switch	2 Pol	
LED	Permanent Gelb (Power ON) Blinkend Gelb (Kommunikation)	Permanent Gelb (Power ON)
Dimensionen	89.1 x 99.25 x 28.5 mm (ohne Klemmen)	
Anschlüsse		
Anschlüsse	Steckklemmen 3.5 mm, 1x4 Pol und 2x2 Pol	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²	
Anzugsdrehmoment	max. 0.25 Nm	
Normen		
Eingehaltene Normen	EN61000-6-4; EN64000-6-2; EN61010-1	

DIP Switch Einstellungen BT7300 / BT7350

Beschreibung	1	2
Alle Einstellungen vom EEPROM	0	0
Setze Adresse 1 - Baudrate 9600	1	0
Setze Adresse 1 - Baudrate 38400	1	1

Konfiguration via Software

Der SIRAX BT7300 und BT7350 lässt sich über die kostenlose, auf unserer Homepage downloadbare Programmiersoftware konfigurieren. Die genauen Angaben entnehmen Sie aus den entsprechenden Betriebsanleitungen der Produkte.

AC/DC current transformer with energy meter functionality SIRAX BT7300 / BT7350

Safety instructions



The unobjectionable and hazard-free operation presupposes that the safety instructions as well as Device Manual, electronically downloadable via www.camillebauer.com, have been read and understood.

Please refer to our operating instructions for details. Downloadable from our website www.camillebauer.com

The installation and commissioning should only be carried out by trained personnel.

Check the following points before commissioning:

- that the connection wires are not damaged, and that they are not live during wiring
- that the power flow direction and the phase rotation are correct

The instrument must be taken out of service if safe operation is no longer possible (e.g. visible damage). In this case, all the connections must be switched off. The instrument must be returned to the factory or to an authorized service dealer.

It is forbidden to open the housing and to make modifications to the instrument. The instrument is not equipped with an integrated circuit breaker. During installation check that a labeled switch is installed and that it can easily be reached by the operators.

The device is maintenance free. Unauthorized repair or alteration of the unit invalidates the warranty.

Application area

The SIRAX BT7300 and BT7350 are current transformer with energy meter functionality for monitoring 1-phase AC and DC systems up to a maximum current of 300 A AC and 400 V DC, and up to a maximum voltage of 800 V AC and 1000 V DC. The current measurement is galvanically separated from the measured line. With the ability to measure currents with different frequency ranges, the AC/DC current transformers are the ideal solution for monitoring photovoltaic systems, battery charging systems, UPS systems, variable frequency drives.

Mounting and installation



Ensure a safe working environment during assembly, installation and maintenance work. Disconnect the power supply of the primary conductor and secure it against unintentional reconnection.

- Mounting is via screw grooves for vertical and horizontal panel mounting or via fastening elements for vertical and horizontal DIN rail mounting.
- The installation of the devices is arbitrary.
- Now connect the device according to the wiring diagram.


Electrical connections



Attention: Danger to life! Ensure that all leads are free of potential when connecting them!



Please observe that the data on the type plate must be adhered to! The national provisions have to be observed in the installation and material selection of electric lines!



Technical data

	SIRAX BT7300	SIRAX BT7350
Input		
Type of measure	TRMS (monopolar) or DC	
Available measurands	I_{rms} ; V_{rms} ; Watt, VAR, VA; V_{pk} ; I_{pk} ; Freq; $\cos\phi$; THD; ΣkW ; +kW/h; -kW/h; min/max of rms measurement	
Input range current	300 A AC / 400 A DC	
Input range voltage	800 V AC / 1000 V DC	80 V AC / 100 V DC
Power supply	9 ... 30 V DC	
Absorption	< 1.3 W	
Output		
Output range	RS485 (Modbus RTU)	
Sampling rate	11k Samples per Second	
Working frequency	DC or 1 ... 400 Hz	
Accuracy		
Accuracy (@25°C up to 400Hz)	Voltage, Current, Active Power: < 0.5% F.S. Frequency: ± 0.1 Hz Energy: ± 1% of reading V_{peak} , I_{peak} : ± 5% F.S.	
Resolution	12 bit	
Temperature coefficient	< 200 ppm/°C	
Crest factor	1.4 (on current measurement)	
Input impedance	1 MΩ ± 1%	
Environmental conditions		
Working temperature	-15 ... +65 °C	
Storage temperature	-40 ... +85 °C	
Humidity	10 ... 90 % (not condensing)	
Altitude	max 2000 m	
Safety		
Oversupply category	CATIII up to 600 V; CATII up to 1000 V	CATIV up to 100 V
Isolation	3 kV on bare wire for Current measurement; 4 kV for Voltage measurement	
Protection class	IP20	
Mechanical properties		
Housing material	PTB	
Filling	Epoxy Resins	
Flammability	UL94 V-0, self-extinguishing, non-dripping, halogen-free	
Weight	370 g	
DIP switch	2 pole	
LED	Permanent yellow (Power ON) Blinking yellow (communication)	Permanent yellow (Power ON)
Dimensions	89.1 x 99.25 x 28.5 mm (without terminals)	
Connections		
Connections	Plug-in terminals 3.5 mm, 1x4 Pole and 2x2 Pole	
Cross-sectional area	1.5 mm²	
Torque	max 0.25 Nm	
Standards		
Adhered standards	EN61000-6-4; EN64000-6-2; EN61010-1	

DIP switch settings BT7300 / BT7350

Description	1	2
All settings from EEPROM	0	0
Set Address 1 - Baud 9600	1	0
Set Address 1 - Baud 38400	1	1

Configuration via software

The SIRAX BT7300 and BT7350 can be configured via the free programming software. This is downloadable on our homepage. The programming instructions can be found in the corresponding operating manuals for the products.

Transformateur de courant AC/DC avec fonctionnalité de compteur d'énergie SIRAX BT7100 / BT7150

Instructions de sécurité



Un fonctionnement parfait et sans danger presuppose que les instructions de sécurité ainsi que le manuel de l'appareil (à télécharger via www.camillebauer.com) ont été lus et assimilés.

L'installation et la mise en service doivent impérativement être réalisées par du personnel dûment formé.

Avant la mise en service, vérifiez les points suivants:

- les câbles de raccordement ne doivent pas être endommagés et doivent être sans tension au moment du câblage
- l'amenée de l'énergie et l'ordre des phases doivent être corrects
- il convient de noter que l'appareil ne possède pas de fusible intégré

L'appareil doit être mis hors service si un fonctionnement sans danger n'est plus possible (suite à un dommage visible, par ex.). Il faut alors débrancher tous les raccordements. L'appareil doit être retourné en usine ou à un centre de service technique agréé par notre société.

L'ouverture du boîtier ou toute autre intervention dans l'appareil sont interdites. L'appareil lui-même ne possède pas d'interrupteur principal. Il faut veiller à ce qu'un interrupteur caractérisé en tant que tel dans l'installation soit disponible lors du montage et qu'il soit facilement accessible à l'utilisateur.

L'appareil est sans entretien. Toute intervention dans l'appareil entraîne l'annulation de la garantie!



Il faut veiller à respecter les valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
Il faut observer les prescriptions spécifiques au pays lors de l'installation et du choix du matériel des lignes électriques.

Caractéristiques techniques


	SIRAX BT7300	SIRAX BT7350
Entrées		
Type de système	TRMS (monophasé) ou DC	
Mesurandes disponibles	I_{rms} ; V_{rms} ; Watt, VAR; VA; V_{pk} ; I_{pk} ; Freq; PF; THD; ΣkW ; +kW/h; -kW/h; min/max de la mesure de la valeur efficace	
Entrée de tension	300 A AC / 400 A DC	
Entrée de courant	800 V AC / 1000 V DC	80 V AC / 100 V DC
Alimentation auxiliaire	9 ... 30 V DC	
Consommation	< 1.3 W	
Sorties		
Plage de sortie	RS485 (Modbus RTU)	
Temps de réponse	11k échantillons par seconde	
fréquence de fonctionnement	DC ou 1 ... 400 Hz	
Précision		
Précision (@25°C jusqu'à 400 Hz)	Tension, courant, puissance active: <0,5% F.S. Fréquence: ± 0,1 Hz Énergie: ± 1% de lecture Vpeak, Ipeak: ± 5% F.S.	
Résolution	12 bits	
Coefficient de température	< 200 ppm/°C	
Facteur de crête	1.4 (à la mesure de tension)	
impédance d'entrée	1 MΩ ±1%	
Conditions environnementales		
Température de service	-15 ... +65 °C	
Température de stockage	-40 ... +85 °C	
Humidité relative	10 ... 90 % (sans condensation)	
Altitude de service	max 2000 m	
Sécurité		
Catégorie surtension	CATIII à 600 V; CATII à 1000 V	CATIV à 100 V
Isolation	3 kV sur un fil nu 4 kV pour la mesure de	
Degré de protection	IP20	
Propriétés mécaniques		
Matériau du boîtier	PTB	
Masse de coulage	Résine époxy	
Inflammabilité	UL94 V-0, auto-extinguible, non-gouttes, sans halogène	
Poids	370 g	
DIP-switch	2 pol	
LED	Jaune permanent (Power ON) Jaune clignotant (Communication)	Jaune permanent (Power ON)
Dimensions	89.1 x 99.25 x 28.5 mm (sans borne)	
Bornes		
Bornes	Borne enfichable 3.5 mm, 1x4 pol et 2x2 pol	
Connexion de borne	1.5 mm²	
Torque	max 0.25 Nm	
Normes		
Normes admises	EN61000-6-4; EN64000-6-2; EN61010-1	

Paramètres DIP-switch BT7100

Description	1	2
Tous les paramètres de l'EEPROM	0	0
Définir l'adresse 1 - débit en bauds 9600	1	0
Définir l'adresse 1 - débit en bauds 38400	1	1

Configuration par logiciel

Les SIRAX BT7300 et BT7350 peuvent être configurés via le logiciel de programmation gratuit qui peut être téléchargé depuis notre page d'accueil. Les détails exacts peuvent être trouvés dans le mode d'emploi correspondant pour les produits.



Trasformatore di corrente AC/DC con funzionalità di contatore di energia SIRAX BT7300 / BT7350

Indicazioni per la sicurezza



La lettura e la comprensione delle presenti istruzioni di sicurezza e del manuale di istruzioni, scaricabile in formato elettronico dal sito www.camillebauer.com, costituiscono il presupposto per il funzionamento corretto e sicuro dell'apparecchio.

Questi apparecchi devono essere installati unicamente da personale qualificato. Prima della messa in servizio assicurarsi che

- i cavi di collegamento siano in condizioni perfette e fuori tensione durante il cablaggio
- la direzione dell'energia e la sequenza delle fasi siano corrette
- prestare attenzione, poiché lo strumento non ha alcun fusibile installato

L'apparecchio deve essere messo fuori servizio quando il funzionamento sicuro non è più garantito (p. es. in caso di danni visibili). Staccare in questo caso tutti i collegamenti e spedire l'apparecchio al nostro stabilimento oppure a un centro di assistenza da noi autorizzato.

È vietato aprire la custodia o intervenire in altro modo sull'apparecchio. L'apparecchio è sprovvisto di interruttore di alimentazione. In fase di installazione, assicurarsi che l'impianto sia dotato di un interruttore contrassegnato, facilmente raggiungibile dall'operatore.

L'apparecchio non ha bisogno di manutenzione. In caso di apertura della custodia dello strumento la garanzia decade automaticamente!

Applicazione

SIRAX BT7300 e BT7350 sono trasformatori di corrente a consumo energetico per il monitoraggio di sistemi AC e DC monofase fino a una corrente massima di 300 A AC e 400 V DC e una tensione massima fino a 800 V AC e 1000 V DC.

La misurazione corrente viene eseguita separata galvanicamente dalla linea misurata. Con la capacità di misurare correnti con diverse gamme di frequenza, i trasformatori di corrente AC/DC sono la soluzione ideale per il monitoraggio di sistemi fotovoltaici, sistemi di ricarica della batteria, sistemi UPS, azionamenti a frequenza.

Montaggio e smontaggio



Garantire un ambiente di lavoro sicuro durante l'installazione, l'installazione e la manutenzione. Disconnettere l'alimentazione del conduttore primario e fissarlo contro il riavvio involontario.

- Il montaggio avviene tramite scanalature a vite per il montaggio a pannello verticale e orizzontale o tramite elementi di fissaggio per il montaggio su guida DIN verticale e orizzontale.
- La posizione di montaggio dei dispositivi è arbitraria.
- Ora collegare il dispositivo secondo lo schema elettrico.

Connessioni elettriche




Attenzione: Pericolo di morte! Assicurarsi che l'apparecchio non sia in tensione quando si effettuano i collegamenti elettrici!



Ed inoltre si deve rispettare che siano rispettati i dati riportati sulla targhetta identifi cativa!

Inoltre devono essere rispettate tutte le prescrizioni nazionali per l'installazione e la posa di cavi ed apparecchiature elettriche!



Dati tecnici

	SIRAX BT7300	SIRAX BT7350
Input		
Tipo di misura	RMS (monopolare) o DC	
Misurazioni disponibili	I_{rms} ; V_{rms} ; Watt, VAR; VA; V_{pk} ; I_{pk} ; Freq; PF; THD; ΣkW ; $+kW/h$; $-kW/h$; min/max della misura del valore efficace	
Ingresso tensione	300 V AC / 400 V DC	
Ingresso corrente	800 V AC / 1000 V DC	80 V AC / 100 V DC
Alimentazione	9 ... 30 V DC	
Assorbimento	< 1.3 W	
Uscita		
Uscita	RS485 (Modbus RTU)	
Velocità di risposta	11k campioni al secondo	
Frequenza operativa	DC oppure 1 ... 400 Hz	
Accuratezza		
Accuratezza (@25°C fino a 400 Hz)	Tensione, corrente, potenza attiva: <0,5% F.S. Frequenza: $\pm 0,1$ Hz Energia: $\pm 1\%$ della lettura V_{peak} ; I_{peak} : $\pm 5\%$ F.S.	
Risoluzione	12 bit	
Coefficiente temperatura	< 200 ppm/°C	
Fattore di cresta	1.4 (alla misurazione della tensione)	
Impedenza di ingresso	1 MΩ $\pm 1\%$	
Condizioni ambientali		
Temperatura di lavoro	-15 ... +65 °C	
Temperatura di stoccaggio	-40 ... +85 °C	
Umidità	10 ... 90 % (non condensante)	
Altitudine	fino a 2000 m	
Sicurezza		
Categoria di sovratensione	CATIII a 600 V; CATII a 1000 V	CATIV a 100 V
Isolamento	3 kV su cavo nudo 4 kV per misurazione corrente	
Grado di protezione	IP20	
Proprietà meccaniche		
Alloggiamento materiale	PBT	
Riempimento	Resina epossidica	
Infiammabilità	UL94 V-0, autoestinguente, non gocciolante, privo di alogeni	
Peso	370 g	
DIP switch	2 poli	
LED	Giallo permanente (Power ON) Giallo lampeggiante (comunicazione)	Giallo permanente (Power ON)
Dimensioni	89.1 x 99.25 x 28.5 mm (escluso morsetto)	
Connessioni		
Connessioni	Morsetti ad innesto 3.5 mm, 1x4 poli e 2x2 poli	
Sezione di collegamento	1.5 mm ²	
Momento torcente	max 0.25 Nm	
Norma		
rispettato gli standard	EN61000-6-4; EN64000-6-2; EN61010-1	

Impostazioni dei DIP switch BT7300 / BT7350

Description	1	2
Tutte le config da EEPROM	0	0
Impostare l'indirizzo 1 - velocità di trasmissione 9600	1	0
Impostare l'indirizzo 1 - velocità di trasmissione 38400	1	1

Configurazione tramite software

SIRAX BT7300 e BT7350 possono essere configurati tramite il software di programmazione gratuito che può essere scaricato dalla nostra homepage. I dettagli esatti possono essere trovati nelle istruzioni operative corrispondenti per i prodotti.

Transformador de corriente AC/DC con funcionalidad de medidor de energía SIRAX BT7300 / BT7350

Instrucciones de seguridad



Para asegurar el funcionamiento fiable y seguro del dispositivo, es imprescindible familiarizarse adecuadamente con esta hoja de seguridad, así como con el manual de instrucciones, que se puede descargar en nuestro sitio web www.camillebauer.com.

Este dispositivo únicamente podrá ser manejado por personal familiarizado con el manual de instrucciones. Instrucciones de montaje y puesta en funcionamiento:

- Compruebe todos los cables de conexión por daños. Establezca todas las conexiones antes de conectar la alimentación de red
- Compruebe el sentido del flujo de corriente así como la secuencia de fase
- Compruebe que ese equipo no tiene fusibles internos

El dispositivo se pondrá fuera de servicio cuando no se puede asegurar el funcionamiento seguro y fiable, por ejemplo, si presenta daños visibles. En tal caso, desconecte todos los cables y entregue el dispositivo a un servicio de reparación autorizado.

Quedará estrictamente prohibido abrir la carcasa o efectuar reparaciones en el dispositivo. El dispositivo no ofrece ningún interruptor principal. Procure montar un interruptor en el lado de la instalación que sea fácilmente accesible por parte del personal usuario.

El dispositivo no requiere ningún tipo de mantenimiento. No se podrá presentar ningún tipo de reclamación ante el fabricante por los daños que se desprendan del uso indebido del dispositivo.

Aplicación

Los SIRAX BT7300 y BT7350 son medidores de energía para monitorear sistemas monofásicos de AC y DC hasta una corriente máxima de 300 A AC y 400 V DC, y una tensión máxima de hasta 800 V AC y 1000 V DC.

La medición de corriente se realiza separadamente galvánicamente de la línea medida. Con la capacidad de medir corrientes con diferentes rangos de frecuencia, los transformadores de corriente AC/DC son la solución ideal para monitorear sistemas fotovoltaicos, sistemas de carga de batería, sistemas UPS, variadores de frecuencia.

Montaje y desmontaje



Asegure un ambiente de trabajo seguro durante la instalación, instalación y mantenimiento. Desconecte la fuente de alimentación del conductor primario y asegúrelo contra un reinicio involuntario.

- El montaje se realiza a través de ranuras para tornillos para el montaje vertical y horizontal del panel o mediante elementos de fijación para el montaje en riel DIN vertical y horizontal.
- La posición de montaje de los dispositivos es arbitraria.
- Ahora conecta el dispositivo de acuerdo con el diagrama de cableado.

Conexión eléctrica




¡Peligro de muerte! Asegúrese de que los conductores estén libres de potencial al establecer la conexión!



Respete los datos indicados en la placa de características.

Aplicarán todas las normas y reglamentaciones eléctricas aplicables en el lugar de uso.



Esquema de conexión BT7300 / BT7350

Datos técnicos

	SIRAX BT7300	SIRAX BT7350
Entrada		
Tipo de medición	RMS (monopolar) o DC	
Mediciones disponibles	I_{rms} ; V_{rms} ; Watt, VAR; VA; V_{pk} ; I_{pk} ; Frec; PF; THD; ΣkW ; +kW/h; -kW/h; min/max de la medida del valor rms	
Entrada de tensión	300 A AC / 400 A DC	
Entrada de corriente	800 V AC / 1000 V DC	80 V AC / 100 V DC
Energía auxiliar	9 ... 30 V DC	
Consumo de potencia	< 1.3 W	
Salida		
Salida	RS485 (Modbus RTU)	
Tiempo de respuesta	11 k muestras por segundo	
frecuencia de funcionamiento	DC oppure 1 ... 400 Hz	
Precisión		
Precisión (@25°C hasta 400 Hz)	Voltaje, corriente, potencia activa: <0.5% F.S. Frecuencia: ± 0.1 Hz Energía: $\pm 1\%$ de la lectura V_{peak} , I_{peak} : $\pm 5\%$ F.S.	
Resolución	12 bit	
Coeficiente de temperatura	< 200 ppm/°C	
Factor de crest	1.4 (en la medición de voltaje)	
impedancia de entrada	1 MΩ $\pm 1\%$	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	-15 ... +65 °C	
Temperatura de almacenamiento	-40 ... +85 °C	
Humedad relativa	10 ... 90 % (sin condensación)	
Altitud	máx. 2000 m	
Seguridad		
Categoría de sobretensión	CATIII a 600 V; CATII a 1000 V	CATIV a 100 V
Aislamiento	3 kV en alambre desnudo 4 kV para medición de corriente	
Protección de vivienda IP	IP20	
Proprietà meccaniche		
material de la carcasa	PBT	
compuesto de encapsulación	Resina epoxy	
Inflamabilidad	UL94 V-0, autoextinguible, antigoteo, libre de halógenos	
Peso	370 g	
DIP switch	2 pol	
LED	Amarillo permanente (Power ON) Parpadeo amarillo (comunicación)	Amarillo permanente (Power ON)
Dimensiones	89.1 x 99.25 x 28.5 mm (sin abrazaderas)	
Conexiones		
Conexiones	plug-in terminales 3.5 mm, 1x4 pol y 2x2 pol	
Sección transversal	1.5 mm²	
Esfuerzo de torsión	máx 0.25 Nm	
Normas		
cumplió con los estándares	EN61000-6-4; EN64000-6-2; EN61010-1	

Configuración del DIP switch BT7300 / BT7350

Descripción	1	2
Todas las configuraciones de EEPROM	0	0
Establecer la dirección 1 - velocidad en baudios 9600	1	0
Establecer la dirección 1 - velocidad en baudios 38400	1	1

Configuración a través de software

El SIRAX BT7300 y BT7350 se pueden configurar a través del software de programación gratuito que se puede descargar desde nuestra página de inicio. Los detalles exactos se pueden encontrar en las correspondientes instrucciones de funcionamiento para los productos.

Zeichenerklärung

	Geräte dürfen nur fachgerecht entsorgt werden
	CE-Konformitätszeichen.
	Achtung! Allgemeine Gefahrenstelle. Betriebsanleitung beachten.
	Achtung: Lebensgefahr!
	Bitte beachten

Sign explanation

	Device may only be disposed of in a professional manner
	CE conformity mark
	Caution! General hazard point. Read the operating instructions.
	Attention: Danger to life!
	Please note

Explication de signe

	Les appareils ne doivent être éliminés que de façon appropriée
	Sigle de conformité CE
	Attention! Point dangereux général. Tenir compte du mode d'emploi.
	Attention: Danger de mort!
	S'il vous plaît noter

Firma la spiegazione

	Smaltire gli apparecchi in conformità alle normative vigenti
	Marcatura CE di conformità
	Attenzione! Pericolo generale. Osservare le istruzioni per l'uso.
	Attenzione: Pericolo di morte!
	Si prega di notare

Explicación de signo

	Si procede, elimine el equipo siguiendo las normas y reglamentaciones aplicables del país de que se trate
	Marca de conformidad CE
	¡Atención! Lugar de peligro. Consulte el manual de instrucciones.
	¡Peligro de muerte!
	Atención


Typen- und Namensschilder / Type- and nameplates / Plaques signalétiques / Targhette / Placas de identificación

SIRAX BT7300
Article-No.: 179996
20161118105725
HW: 04 FW: 001 M. ID: 25

SIRAX BT7350
Article-No.: 180000
20161118105725
HW: 04 FW: 001 M. ID: 25

Camille Bauer Metrawatt AG
Aargauerstrasse 7
5610 Wohlen / Switzerland

Dimensionen / Dimensions / Dimensionis/ Dimensioni /
Dimensiones SIRAX BT7300



Dimensionen / Dimensions / Dimensionis/ Dimensioni /
Dimensiones SIRAX BT7350

