

Geräte-Handbuch

APLUS-TFT

Betriebsanleitung APLUS mit TFT-Display

173 005-05 (PM 1000358 000 01) 04/2016



Rechtliche Hinweise

Warnhinweise

In diesem Dokument werden Warnhinweise verwendet, welche zur persönlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Sachschäden befolgt werden müssen. Je nach Gefährdungsstufe werden folgende Symbole verwendet:



Ein Nichtbeachten führt zu Tod oder schwerer Körpverletzung.



Ein Nichtbeachten **kann** zu Sach- oder Personenschäden führen.



Ein Nichtbeachten **kann** dazu führen, dass das Gerät nicht die erwartete Funktionalität erfüllt oder beschädigt wird.

Qualifiziertes Personal

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt darf nur von Personal gehandhabt werden, welches für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziert ist. Qualifiziertes Personal hat die Ausbildung und Erfahrung um Risiken und Gefährdungen im Umgang mit dem Produkt erkennen zu können. Es ist in der Lage die enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise zu verstehen und zu befolgen.

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt darf nur für den von uns beschriebenen Anwendungszweck eingesetzt werden. Die in den technischen Daten angegebenen maximalen Anschlusswerte und zulässigen Umgebungsbedingungen müssen dabei eingehalten werden. Für den einwandfreien und sicheren Betrieb des Gerätes wird sachgemässer Transport und Lagerung sowie fachgerechte Lagerung, Montage, Installation, Bedienung und Wartung vorausgesetzt.

Haftungsausschluss

Der Inhalt dieses Dokuments wurde auf Korrektheit geprüft. Es kann trotzdem Fehler oder Abweichungen enthalten, so dass wir für die Vollständigkeit und Korrektheit keine Gewähr übernehmen. Dies gilt insbesondere auch für verschiedene Sprachversionen dieses Dokuments. Dieses Dokument wird laufend überprüft und ergänzt. Erforderliche Korrekturen werden in nachfolgende Versionen übernommen und sind via unsere Homepage <http://www.camillebauer.com> verfügbar.

Rückmeldung

Falls Sie Fehler in diesem Dokument feststellen oder erforderliche Informationen nicht vorhanden sind, melden Sie dies bitte via E-Mail an:

customer-support@camillebauer.com

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1 Bestimmung des Dokuments	5
1.2 Lieferumfang	5
1.3 Weitere Unterlagen	5
2. Sicherheitshinweise	6
3. Geräte-Übersicht	6
3.1 Kurzbeschreibung	6
3.2 Mögliche Betriebsarten	7
3.3 Überwachung und Alarmierung	8
3.3.1 Alarmierungskonzept	8
3.3.2 Logik-Bausteine	10
3.3.3 Grenzwerte	11
3.3.4 Reihenfolge der Auswertung	12
3.4 Freies Modbus-Abbild	13
4. Mechanischer Einbau	14
4.1 Schalttafel-Ausschnitt	14
4.2 Einbau des Gerätes	14
4.3 Demontage des Gerätes	14
5. Elektrische Anschlüsse	15
5.1 Allgemeine Warnhinweise	15
5.2 Klemmenbelegung der I/Os	16
5.3 Mögliche Leiterquerschnitte und Drehmomente	16
5.4 Eingänge	17
5.5 Rogowski-Stromeingänge	21
5.6 Hilfsenergie	22
5.7 Relais	22
5.8 Digitale Ein- und Ausgänge	23
5.9 Analoge Ausgänge	25
5.10 Modbus-Schnittstelle RS485 X4 und / oder X8	25
5.11 Profibus DP-Schnittstelle	26
6. Inbetriebnahme	27
6.1 Software-Installation CB-Manager	27
6.2 Parametrierung der Gerätefunktionen	28
6.3 Überprüfen der Installation	29
6.4 Installation von Ethernet-Geräten	30
6.4.1 Anschluss	30
6.4.2 Netzwerk-Installation mit Hilfe der CB-Manager Software	31
6.4.3 Netzwerk-Installation mit Hilfe der lokalen Programmierung	32
6.4.4 Zeitsynchronisation via NTP-Protokoll	33
6.4.5 TCP-Ports für die Datenübertragung	33
6.5 Installation von Profibus DP-Geräten	34
6.6 Schutz vor Veränderung von Gerätedaten	35
7. Bedienen des Gerätes	36
7.1 Bedienelemente	36
7.2 Angezeigte Symbole	37
7.3 Anzeige-Modi	38
7.4 Alarm-Behandlung	39
7.4.1 Alarmstatus-Anzeige auf dem Display	39

7.4.2 Alarmtext-Anzeige auf dem Display.....	39
7.4.3 Rücksetzen von Alarmen	39
7.5 Rücksetzen von Messwerten	40
7.6 Konfiguration.....	40
7.7 Datenlogger	41
7.7.1 Aktivieren der Datenlogger-Aufzeichnung	41
7.7.2 SD-Card	41
7.7.3 Loggerstatus-Anzeige	42
7.7.4 Zugriff auf die Loggerdaten.....	42
7.7.5 Loggerdaten-Analyse.....	43
8. Instandhaltung, Wartung und Entsorgung	44
8.1 Schutz der Datenintegrität.....	44
8.2 Kalibration und Neuabgleich	44
8.3 Reinigung.....	44
8.4 Batterie	44
8.5 Entsorgung	44
9. Technische Daten	45
10. Massbilder	50
Anhang.....	51
A Beschreibung der Messgrößen	51
A1 Grund-Messgrößen.....	51
A2 Oberschwingungs-Analyse	54
A3 Netz-Unsymmetrie	55
A4 Blindleistung	56
A5 Mittelwerte und Trend	58
A6 Zähler	59
B Anzeige-Matrizen im DEFAULT-Modus.....	60
B0 Verwendete Kurzbezeichnungen der Messgrößen	60
B1 Anzeige-Matrix Einphasennetz.....	63
B2 Anzeige-Matrix Split-phase (Zweiphasen-Netz).....	63
B3 Anzeige-Matrix Dreiphasennetz gleichbelastet.....	64
B4 Anzeige-Matrix Dreiphasennetz ungleichbelastet.....	64
B5 Anzeige-Matrix Dreiphasennetz ungleichbelastet, Aron	65
B6 Anzeige-Matrix Vierleiternetz gleichbelastet.....	65
B7 Anzeige-Matrix Vierleiternetz ungleichbelastet.....	66
B8 Anzeige-Matrix Vierleiternetz ungleichbelastet, Open-Y.....	66
C FCC statement	67
Stichwortverzeichnis	68

1. Einleitung

1.1 Bestimmung des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt das universelle Messgerät für Starkstromgrößen *APLUS*. Es richtet sich an:

- Installateure und Inbetriebsetzer
- Service- und Wartungspersonal
- Planer

Gültigkeitsbereich

Dieses Handbuch ist für alle Hardware-Varianten des *APLUS* mit TFT-Display gültig. Gewisse in diesem Handbuch beschriebene Funktionen sind nur verfügbar, falls die dazu erforderlichen optionalen Komponenten im Gerät enthalten sind.

Vorkenntnisse

Allgemeine Kenntnisse der Elektrotechnik sind erforderlich. Für Montage und Anschluss wird die Kenntnis der landesüblichen Sicherheitsbestimmungen und Installationsnormen vorausgesetzt.

1.2 Lieferumfang

- Messgerät *APLUS*
- Sicherheitshinweise (mehrsprachig)
- Anschluss-Set Grundgerät: Steckklemmen und Befestigungsbügel
- Optional: Anschluss-Set I/O-Erweiterung: Steckklemmen

1.3 Weitere Unterlagen

Über unsere Homepage <http://www.camillebauer.com> können weitere Dokumente zum *APLUS* heruntergeladen werden:

- Sicherheitshinweise *APLUS*
- Datenblatt *APLUS*
- Modbus-Grundlagen: Allgemeine Beschreibung des Kommunikationsprotokolls
- Modbus-Schnittstelle *APLUS*: Registerbeschreibung Modbus/RTU-Kommunikation via RS-485
- Modbus/TCP-Schnittstelle *APLUS*: Registerbeschreibung Modbus/TCP-Kommunikation via Ethernet

2. Sicherheitshinweise



Geräte dürfen nur fachgerecht entsorgt werden !

Die Installation und Inbetriebnahme darf nur durch geschultes Personal erfolgen.

Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, dass:

- die maximalen Werte aller Anschlüsse nicht überschritten werden, siehe Kapitel "Technische Daten",
- die Anschlussleitungen nicht beschädigt und bei der Verdrahtung spannungsfrei sind
- Energierichtung und Phasenfolge stimmen.

Das Gerät muss ausser Betrieb gesetzt werden, wenn ein gefahrloser Betrieb (z.B. sichtbare Beschädigungen) nicht mehr möglich ist. Dabei sind alle Anschlüsse abzuschalten. Das Gerät ist an unser Werk bzw. an eine durch uns autorisierte Servicestelle zu schicken.

Ein Öffnen des Gehäuses bzw. Eingriff in das Gerät ist verboten. Das Gerät hat keinen eigenen Netzschalter. Achten Sie darauf, dass beim Einbau ein gekennzeichneteter Schalter in der Installation vorhanden ist und dieser vom Benutzer leicht erreicht werden kann.

Bei einem Eingriff in das Gerät erlischt der Garantieanspruch.

3. Geräte-Übersicht

3.1 Kurzbeschreibung

Der *APLUS* ist ein Kompletgerät für die Messung, Überwachung und Netzqualitäts-Analyse in Starkstrom-Netzen. Mit Hilfe der CB-Manager Software wird das Gerät schnell und einfach an die Messaufgabe angepasst. Das universelle Mess-System des *APLUS* kann ohne Hardware-Anpassungen für alle Netze, vom Einphasennetz bis zu 4-Leiter ungleichbelastet, direkt eingesetzt werden. Unabhängig von Messaufgabe und äusseren Einflüssen wird dabei immer die gleich hohe Performance erreicht.

Durch zusätzliche, optionale Komponenten können die Möglichkeiten des *APLUS* erweitert werden. Zur Auswahl stehen I/O-Erweiterungen, Kommunikations-Schnittstellen, Rogowski-Stromeingänge und ein Datenlogger. Das auf dem Gerät angebrachte Typenschild gibt Auskunft über die jeweils vorliegende Variante.

3.2 Mögliche Betriebsarten

Der *APLUS* kann ohne Hardware-Varianz einen weiten Bereich möglicher Eingangsbereiche abdecken. Die Anpassung an das Eingangssignal geschieht mit Hilfe variabler Verstärkerstufen für die Strom- und Spannungseingänge. Je nach Einsatzgebiet macht es Sinn diese Stufen mit Hilfe der Programmierung fest vorzugeben oder die Verstärkung variabel zu lassen, um eine maximale Genauigkeit der Messung zu erreichen. Die Unterscheidung, ob die Verstärkung der Eingangssignale konstant bleibt oder sich dem Momentanwert anpasst, erfolgt bei der Definition der Eingangskonfiguration mit Hilfe des Parameters "Autoskalierung".


Der Nachteil der Autoskalierung liegt darin, dass bei einer Umschaltung der Verstärkerstufe mit einer Einschwingzeit von mind. 1 Periode der Netzfrequenz zu rechnen ist, bis sich die Signale stabilisiert haben. Während dieser kurzen Zeit bleiben die Messresultate eingefroren.

Unterbruchsfreie Messung

Eine absolut unterbruchsfreie Messung aller Grössen setzt voraus, dass die Autoskalierung sowohl für Spannungs- als auch Stromeingänge deaktiviert wird.

Zähler-Betrieb

Die Unsicherheit der Wirkenergie-Zähler ist beim *APLUS* mit Klasse 0.5S definiert. Um die hohen Anforderungen der zu Grunde liegenden Zählernorm EN 62053-22 erfüllen zu können, müssen auch sehr kleine Ströme noch sehr genau gemessen werden können. Dazu muss die Autoskalierung für die Stromeingänge aktiviert werden. Für Zähleranwendungen wird die Netzspannung als nahezu konstant angenommen, Nennwert $\pm 10\%$ gemäss Norm, weshalb eine Autoskalierung der Spannungen nicht erforderlich ist. Im nachfolgenden Beispiel ist eine entsprechende Konfiguration dargestellt, welche auch dem Auslieferungszustand entspricht.

Netzform		4-Leiter-Netz, ungleichbelastet	
☒ rechtsdrehend			
Spannungseingang	400.00		400.00 [V]
L - L max.	480.00		480.00
Stromeingang	5.00		5.00 [A]
max.	6.00		6.00
		Übersteuerung	Autoskalierung
Spannung	20.00 %	☐	
Strom	20.00 %	☒	

Dynamische Überwachung von Grenzwerten

Ein wichtiges Kriterium bei der Überprüfung der Qualität der Versorgungsspannung ist die Möglichkeit kurze Einbrüche der Netzspannung erfassen zu können. Die Autoskalierung der Spannungseingänge sollte dazu deaktiviert sein, damit die Messung dem Verlauf der Spannung folgen kann. Dabei ist zu beachten, dass eine eventuelle Überhöhung der Spannung auch nur bis zur programmierten Übersteuerung (in obigem Beispiel 20% der Nennspannung) detektiert werden kann, da die Umschaltung des Messbereichs in beide Richtungen gesperrt ist.


Dies gilt sinngemäss für alle Grössen des Netzes, deren Verlauf dynamisch überwacht werden soll. Bei Leistungsgrössen hat sowohl die Spannungs- als auch die Stromverstärkung Einfluss. Welche Grundgrössen in welchem Ausmass variieren können ist aber von Anwendung zu Anwendung unterschiedlich.

3.3 Überwachung und Alarmierung

Das im *APLUS* integrierte Logik-Modul ist ein sehr mächtiges Instrument, um ohne Verzögerung auf Gerätestufe kritische Situationen überwachen zu können. Durch die Implementation dieser lokalen Intelligenz kann eine sichere Überwachung, unabhängig von der Bereitschaft des übergeordneten Systems, realisiert werden.

3.3.1 Alarmierungskonzept


Wie Alarme gehandhabt werden, wird bei der Konfiguration des Gerätes festgelegt. Im Logik-Modul wird dabei definiert, ob Alarmzustände auf dem TFT-Display angezeigt werden sollen und wie bzw. wann die eventuell veranlasste Aktion, z.B. das Schalten eines Relais, rückgängig gemacht wird. Diese Konfigurations-Parameter sind in der untenstehenden Grafik gelb hervorgehoben.



► Alarm-Reset: Dieser Vorgang beeinflusst die Zustände von Folgeoperationen


Beim Auftreten eines Alarmzustands kann eine Folgeaktion (z.B. das Schalten eines Relais) veranlasst werden. Diese Folgeoperation wird normalerweise rückgängig gemacht, sobald die Alarmbedingung nicht mehr besteht. Die Alarm-Behandlung kann aber auch so konfiguriert werden, dass nur durch einen Alarm-Reset die veranlasste Folgeoperation rückgängig gemacht wird. Der Alarm bleibt so in jedem Fall gespeichert bis ein Reset erfolgt, auch wenn die Alarmsituation selbst nicht mehr besteht. Als Quelle für einen Alarm-Reset sind das Display, ein digitaler Eingang, ein anderer logischer Zustand des Logikmoduls oder ein Befehl über die Bus-Schnittstelle einstellbar.

Auf der nächsten Seite sind Beispiele von Signalverläufen dargestellt.




- Z:** Logik-Ausgang ermittelt aus allen mitbeteiligten Logik-Eingängen
- D:** Entspricht dem Signal Z verzögert um die Ansprech- oder Abfallverzögerung
- A:** Ausgangssignal der Logikfunktion
- S:** Zustand der Folgeoperation (z.B. eines Relais), entspricht normalerweise A, kann aber invertiert werden (Folgeoperation: Relais AUS)

1) Alarm-Reset inaktiv, Ansprech- und Abfallverzögerung 3s, Folgeoperation nicht invertiert




2) Alarm-Reset aktiv, Ansprech- und Abfallverzögerung 0s, Folgeoperation invertiert



3.3.2 Logik-Bausteine

Die Logikausgänge werden durch eine zweistufige logische Verknüpfung von Zuständen ermittelt, welche an den Eingängen anliegen. Als verwendbare Bausteine stehen die Logikfunktionen AND, OR, XOR und deren Invertierungen NAND, NOR und XNOR zur Verfügung.



Die prinzipielle Funktion der Logikbausteine ergibt sich aus der folgenden Tabelle, der Einfachheit halber für Bausteine mit nur 2 Eingängen dargestellt.


Funktion	Symbol	Ältere Symbole		Wahrheitstabelle	Klartext
		ANSI 91-1984	DIN 40700 (alt)		
AND				A B Y	Funktion ist wahr falls alle Eingangsbedingungen erfüllt sind
				0 0 0	
				0 1 0	
				1 0 0	
				1 1 1	
NAND				A B Y	Funktion ist wahr falls mindestens eine der Eingangsbedingungen nicht erfüllt ist
				0 0 1	
				0 1 1	
				1 0 1	
				1 1 0	
OR				A B Y	Funktion ist wahr falls mindestens eine der Eingangsbedingungen erfüllt ist
				0 0 0	
				0 1 1	
				1 0 1	
				1 1 1	
NOR				A B Y	Funktion ist wahr falls keine der Eingangsbedingungen erfüllt ist
				0 0 1	
				0 1 0	
				1 0 0	
				1 1 0	
XOR				A B Y	Funktion ist wahr falls genau eine der Eingangsbedingungen erfüllt ist
				0 0 0	
				0 1 1	
				1 0 1	
				1 1 0	
XNOR				A B Y	Funktion ist wahr falls alle Eingangsbedingungen erfüllt oder alle nicht erfüllt sind
				0 0 1	
				0 1 0	
				1 0 0	
				1 1 1	

Die Logik-Bausteine der ersten Stufe können bis zu drei, die Bausteine der zweiten Stufe bis zu vier Eingangsbedingungen kombinieren. Falls einzelne Eingänge nicht benützt sind, wird deren Zustand automatisch so gesetzt, dass sie keinen Einfluss auf das Logikresultat haben.

3.3.3 Grenzwerte


Zustände von Grenzwerten sind die wichtigsten Eingangsgrößen des Logikmoduls. Je nach Anwendung wird mit Grenzwerten entweder die Überschreitung eines Wertes (oberer Grenzwert) oder die Unterschreitung eines Wertes (unterer Grenzwert) überwacht. Grenzwerte werden mit Hilfe von zwei Parametern definiert, Ein- und Ausschaltegrenze. Die Hysterese entspricht der Differenz zwischen Ein- und Ausschaltegrenze.

Oberer Grenzwert: Die Einschaltgrenze (L_{ON}) ist grösser als die Ausschaltegrenze (L_{OFF})



- Der Zustand 1 (wahr) ergibt sich, sobald die Einschaltgrenze überschritten wird. Er bleibt bestehen bis der Wert wieder die Ausschaltegrenze erreicht.
- Der Zustand 0 (nicht wahr) ergibt sich, falls entweder die Einschaltgrenze noch nicht erreicht ist oder falls nach dem Ansprechen des Grenzwertes der Wert wieder unter die Ausschaltegrenze fällt.

Unterer Grenzwert: Die Einschaltgrenze (L_{ON}) ist kleiner als die Ausschaltegrenze (L_{OFF})




- Der Zustand 1 (wahr) ergibt sich, sobald die Einschaltgrenze unterschritten wird. Er bleibt bestehen bis der Wert wieder die Ausschaltegrenze erreicht.
- Der Zustand 0 (nicht wahr) ergibt sich, falls entweder der Wert höher als die Einschaltgrenze ist oder falls nach dem Ansprechen des Grenzwertes der Wert wieder über die Ausschaltegrenze steigt.



Wird bei der Programmierung eines Grenzwertes die Einschaltgrenze gleich der Ausschaltegrenze gesetzt, wird der Grenzwert als oberer Grenzwert mit einer Hysterese von 0% behandelt.

Grenzwerte können als Ansprechschwelle für **Betriebsstundenzähler** verwendet werden. Solange der Grenzwert erfüllt ist (logisch 1) zählt der Betriebsstundenzähler. Nicht nur Betriebszeiten, sondern z.B. auch die Zeit unter Überlast (zusätzliche Beanspruchung) können so ermittelt werden.

3.3.4 Reihenfolge der Auswertung



Die Auswertung des Logikmoduls geschieht von oben nach unten und von links nach rechts:

1. Y1, Y2, Y3, Y4
2. Z1, Z2, Z3, Z4
3. D1, D2, D3, D4
4. A1, A2, A3, A4

- Die Auswertung erfolgt im Intervall der Netzfrequenz, z.B. alle 20ms bei 50Hz. Der Abstand zwischen zwei Auswertungen ist aber nie länger als 25ms.
- Werden die Logikzustände Y1...Y4, Z1...Z4, D1...D4 und A1...A4 wieder als Eingang verwendet, wird deren geänderter Zustand erst bei der nächsten Auswertung des Logik-Moduls berücksichtigt
- Ausnahme: In der ersten Auswertestufe kann der Zustand vorhergehender Logikfunktionen ohne Verzögerung als Eingang verwendet werden, z.B. der Zustand Y1 in den Logikfunktionen mit Ausgang Y2, Y3 oder Y4.

3.4 Freies Modbus-Abbild

Der Zugriff auf die Messdaten eines Modbus-Gerätes kann z.T. recht mühsam sein, wenn die interessierenden Messwerte auf unterschiedlichen, nicht zusammenhängenden Registerblöcken liegen. So müssen mehrere Telegramme pro Gerät abgeschickt werden, um die Daten abzuholen. Dies benötigt Zeit und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die gelesenen Messwerte nicht mehr aus dem gleichen Messzyklus stammen.

Eine freie Zusammenstellung der auszulesenden Daten hilft da sehr. Der *APLUS* unterstützt, nebst dem nach wie vor verfügbaren klassischen Modbus-Abbild mit tausenden von Registern, die Möglichkeit zwei unterschiedliche Abbilder zusammenzustellen, welche mit nur einem einzelnen Telegramm gelesen werden können. Diese freien Zusammenstellungen werden nach jedem Messzyklus aufgefrischt, stellen also immer die aktuellsten Werte bereit.

Das Freie Float-Abbild

Bis zu 60 Momentan-, Mittel-, Unsymmetrie- oder THD/TDD-Werte können in beliebiger Reihenfolge hintereinander auf den Registeradressen 41840-41958 angeordnet werden. Dabei handelt es sich in jedem Fall um Float-Werte, also Gleitkommazahlen, welche jeweils 2 Register pro Wert belegen. Zählerwerte sind nicht möglich, da sie ein unterschiedliches Format aufweisen.

Das Freie Integer-Abbild

Einige ältere Steuerungen sind nicht in der Lage Float-Werte zu verarbeiten. Damit trotzdem mit den Daten gearbeitet werden kann, ist es möglich bis zu 20 16-Bit Integer-Werte aus den bestehenden Messwerten abzuleiten. Diese Messwerte werden dann als ganzzahlige Werte im Modbus-Abbild (Register 41800 bis 41819) mit wählbarem Wertebereich abgebildet.

Beispiel: Stromwandler 100/5A, Messwert Strom Phase 1, Übersteuerung 20%

- Der Referenzwert ist 120A (maximal messbarer Strom)
- Der Integer-Wert soll bei einem Messwert von 120A 12'000 betragen

Nach Eingabe des Registerwertes von 12'000 wird automatisch ein Skalierfaktor von 100,0 bestimmt. Der Messwert I1 wird somit mit 100,0 multipliziert, bevor er in einen Integer umgewandelt und ins Modbus-Abbild gespeichert wird.

Auch im Integer-Abbild können Momentan-, Mittel-, Unsymmetrie- und THD/TDD-Werte abgebildet werden.



Bei Geräten mit Profibus-Schnittstelle wird das Modbus-Image für die Zusammenstellung des zyklischen Telegramms verwendet. Über Modbus kann dasselbe Image genutzt werden. Eine unabhängige Verwendung ist aber nicht möglich.

Die Modbus-Kommunikation des *APLUS* ist in einem separaten Dokument beschrieben. Abhängig von der gewählten Kommunikations-Hardware, sollte entweder das Manual für das Modbus/RTU- oder das Modbus/TCP-Protokoll verwendet werden. Diese Dokumente können via unsere Homepage <http://www.camillebauer.com> heruntergeladen werden.

- **W157 687: Modbus/RTU-Schnittstelle *APLUS*** (Kommunikations-Schnittstelle RS485)
- **W162 628: Modbus/TCP-Schnittstelle *APLUS*** (Kommunikations-Schnittstelle Ethernet)

4. Mechanischer Einbau


► Die Ausführung des *APLUS* mit TFT-Display ist für den Schalttafel-Einbau konzipiert



Bei der Festlegung des Montageortes ist zu beachten, dass die Grenzen der Betriebstemperatur nicht überschritten werden:

-10 ... 55°C


4.1 Schalttafel-Ausschnitt



Massbilder *APLUS*: [Siehe Kapitel 10](#)

4.2 Einbau des Gerätes

Der *APLUS* ist für Schalttafeln bis 10mm Dicke geeignet.



- Das Gerät von vorne durch die Öffnung in der Schalttafel einführen
- Befestigungsbügel von der Seite her in die dafür vorgesehenen Öffnungen einführen und ca. 2 mm zurückziehen
- Befestigungsschrauben anziehen bis Gerät straff mit der Frontplatte verbunden ist

4.3 Demontage des Gerätes

Die Demontage des Gerätes darf nur im stromlosen Zustand aller angeschlossenen Leitungen vorgenommen werden. Entfernen Sie zuerst alle Steckklemmen und die Leitungen der Strom- und Spannungseingänge. Achten Sie darauf, dass mögliche Stromwandler kurzgeschlossen werden müssen, bevor die Stromanschlüsse am Gerät geöffnet werden. Demontieren Sie dann das Gerät in der umgekehrten Reihenfolge des Einbaus (4.2).

5. Elektrische Anschlüsse




Unbedingt sicherstellen, dass die Leitungen beim Anschliessen spannungsfrei sind !

5.1 Allgemeine Warnhinweise



Es ist zu beachten, dass die auf dem Typenschild angegebenen Daten eingehalten werden!

Es sind die landesüblichen Vorschriften (z.B. in Deutschland VDE 0100 "Bedingungen über das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen unter 1000 V") bei der Installation und Auswahl des Materials der elektrischen Leitungen zu befolgen !



Typenschild eines Gerätes mit RS485-Schnittstelle und I/O-Erweiterungsprint 1


Symbol	Bedeutung
	Geräte dürfen nur fachgerecht entsorgt werden
	Doppelte Isolierung, Gerät der Schutzklasse 2
	CE-Konformitätszeichen. Das Gerät erfüllt die Bedingungen der zutreffenden EU-Richtlinien.
	Produkte mit dieser Kennzeichnung stimmen sowohl mit den kanadischen (CSA) als auch mit den amerikanischen Vorschriften (UL) überein.
	Achtung! Allgemeine Gefahrenstelle. Betriebsanleitung beachten.
	Allgemeines Symbol: Eingang
	Allgemeines Symbol: Ausgang
CAT III	Messkategorie CAT III für Strom- / Spannungseingänge und Hilfsenergie
CAT II	Messkategorie CAT II für Relaisausgänge

5.2 Klemmenbelegung der I/Os

I/O-Nr.	Stecker	Nr.	APLUS	Erweiterungsprint 1	Erweiterungsprint 2
1	X2	1, 2, 3	Relais		
2	X3	1, 2	Digitaleingang		
3	X3	3, 4	Digitalausgang		
4	X5	1, 2, 3		Relais	Relais
5	X6	1, 2, 3		Relais	Relais
6	X7	1, 2		Digital I/O	Digital I/O
7	X7	3, 4		Digital I/O	Digital I/O
8	X7	5, 6		Analogausgang $\pm 20\text{mA}$	Digital I/O
9	X7	7, 8		Analogausgang $\pm 20\text{mA}$	Digital I/O
10	X7	9, 10		Analogausgang $\pm 20\text{mA}$	Digital I/O
11	X7	11, 12		Analogausgang $\pm 20\text{mA}$	Digital I/O

I/O-Nr. - In der CB-Manager Software verwendete Nummerierung der I/Os

5.3 Mögliche Leiterquerschnitte und Drehmomente



Eingänge L1, L2, L3, N, I1 k-l, I2 k-l, I3 k-l

Eindrätig

1 x 0,5 ... 4,0mm² oder 2 x 0,5 ... 2,5mm²

Feindrätig mit Adern-Endhülse

1 x 0,5 ... 2,5mm² oder 2 x 0,5 ... 1,5mm²

Drehmoment

0,5...0,6Nm bzw. 4,42...5,31 lbf in

Hilfsenergie X1, Relais X2, X5, X6

Eindrätig

1 x 0,5 ... 2,5mm² oder 2 x 0,5 ... 1,0mm²

Feindrätig mit Adern-Endhülse

1 x 0,5 ... 2,5mm² oder 2 x 0,5 ... 1,5mm²

Drehmoment

0,5...0,6Nm bzw. 4,42...5,31 lbf in

I/O's X3, X7 und RS485-Anschluss X4

Eindrätig

1 x 0,5 ... 1,5mm² oder 2 x 0,25 ... 0,75mm²

Feindrätig mit Adern-Endhülse

1 x 0,5 ... 1,0mm² oder 2 x 0,25 ... 0,5mm²

Drehmoment

0,2...0,25Nm bzw. 1,77...2,21 lbf in

5.4 Eingänge



Alle **Spannungs-Messeingänge** müssen durch Stromunterbrecher oder Sicherungen von 10A oder weniger abgesichert werden. Dies gilt nicht für den Neutralleiter. Es muss eine Methode bereitgestellt werden, welche erlaubt das Gerät spannungsfrei zu schalten, wie z.B. ein deutlich gekennzeichneteter Stromunterbrecher oder abgesicherter Trennschalter.

Bei Verwendung von **Spannungswandlern** dürfen deren Sekundär-Anschlüsse niemals kurzgeschlossen werden.




Die **Strom-Messeingänge** dürfen nicht abgesichert werden !

Bei Verwendung von **Stromwandlern** müssen die Sekundäranschlüsse bei der Montage und vor dem Entfernen des Gerätes kurzgeschlossen werden. Sekundär-Stromkreise dürfen nie unter Last geöffnet werden.

Die Beschaltung der Eingänge ist abhängig von der programmierten Anschlussart (Netzform). Die erforderliche, geräteexterne Absicherung der Spannungseingänge ist in den folgenden Anschluss-Schemata nicht dargestellt.

Rogowski-Stromeingänge


Bei der Geräteausführung mit Strommessung via Rogowski-Spulen sind die Stromeingänge geräteseitig als Spannungseingänge ausgeführt. Ein Beispiel für den Anschluss der Rogowski-Spulen ist in Kapitel 5.5 gezeigt.




Dreileiter-Drehstromnetz, gleichbelastet, Strommessung L1

3L.b


Direktanschluss



Mit Stromwandler



Mit Strom- und Spannungswandler



Bei Strommessung über L2 oder L3, Anschluss der Spannung nach folgender Tabelle vornehmen:

Strom	Klemmen		L1	L2	L3
L2	I1-k	I1-l	L2	L3	L1
L3	I1-k	I1-l	L3	L1	L2




Durch die Rotation der Spannungs-Anschlüsse werden die Messwerte U12, U23 und U31 vertauscht zugewiesen


Vierleiter-Drehstromnetz, gleichbelastet, Strommessung L1

4L.b


Direktanschluss



Mit Stromwandler



Mit Strom- und Spannungswandler




Bei Strommessung über L2 oder L3, Anschluss der Spannung nach folgender Tabelle vornehmen:

Strom	Klemmen		L1	N
L2	I1-k	I1-l	L2	N
L3	I1-k	I1-l	L3	N


Dreileiter-Drehstromnetz, ungleichbelastet

3LUB


Direktanschluss



Mit Stromwandlern




Mit Strom- und 3 einpolig isolierten Spannungswandlern




Dreileiter-Drehstromnetz, ungleichbelastet, Aron-Schaltung

3LUA


Direktanschluss



Mit Stromwandlern




Mit Strom- und 3 einpolig isolierten Spannungswandlern




Vierleiter-Drehstromnetz, ungleichbelastet

4L.06


Direktanschluss



Mit Stromwandlern




Mit Strom- und 3 einpolig isolierten Spannungswandlern




Vierleiter-Drehstromnetz, ungleichbelastet, Open-Y

4L.04


Direktanschluss




Mit Stromwandlern




Mit Strom- und 2 einpolig isolierten Spannungswandlern



Direktanschluss




Mit Stromwandlern





5.5 Rogowski-Stromeingänge

Der Anschluss der Rogowski-Spulen erfolgt abhängig von der programmierten Anschlussart, wie im Kapitel 5.4 gezeigt. Anstelle von Stromwandlern wird aber jeweils eine Rogowski-Spule um den stromführenden Leiter gelegt. Dies ist nachfolgend für die Messung in einem 4-Leiter Niederspannungsnetz gezeigt.



Beim Anschluss der Spulen sind die in der Betriebsanleitung der Rogowski-Spule angegebenen Sicherheitshinweise zu beachten. Die auf der Spule angegebene Stromrichtung muss mit der tatsächlichen Stromrichtung übereinstimmen und für alle Phasen gleich sein.



Um eingekoppelte Störungen zu unterdrücken wird die Abschirmung (grün) des Anschlusskabels immer an den I-Anschluss der Stromeingänge (I1-I, I2-I bzw. I3-I) angeschlossen.

5.6 Hilfsenergie




Zum Abschalten der Hilfsenergie ist in der Nähe des Gerätes eine gekennzeichnete, leicht erreichbare Schaltvorrichtung mit Strombegrenzung vorzusehen. Die Absicherung sollte 10A oder weniger betragen und an die vorhandene Spannung und den Fehlerstrom angepasst sein.

5.7 Relais




Die Relaiskontakte fallen bei ausgeschaltetem Gerät ab. Es können aber gefährliche Spannungen anliegen !



Das Relais X2 ist Bestandteil des Grundgerätes und immer verfügbar. Die Relais X5 und X6 sind nur bei Gerätevarianten mit I/O-Erweiterungsprint vorhanden.

Die Steckklemmen sind farblich unterschieden, um ein Verwechslung der Anschlüsse auszuschliessen. Die Belegung der Anschlüsse ist für alle Relais gleich:




5.8 Digitale Ein- und Ausgänge

Für die digitalen Ein- / Ausgänge ist eine externe Speisung 12 / 24V DC notwendig.



Die Speisespannung darf 30V DC nicht überschreiten.




Steckklemme X7 ist nur bei Gerätevarianten mit I/O-Erweiterungsprint verfügbar.

Die Anzahl der digitalen Ein-/Ausgänge variiert je nach der optional eingebauten Printbaugruppe, siehe Typenschild. Die Wirkrichtung der digitalen I/Os auf X7 kann einzeln mit Hilfe der PC-Software gewählt werden.



Die Belegung der Anschlüsse ist davon abhängig, ob ein I/O als digitaler Eingang oder als digitaler Ausgang programmiert wird.



Beispiel


Gerät mit Erweiterungsprint 2 (2 Relais + 6 digitale I/Os)

Die digitalen I/Os auf **Steckklemme X7** sind einzeln als Eingang oder Ausgang programmierbar.

Auf **Steckklemme X3** sind jeweils ein digitaler Eingang und ein digitaler Ausgang fest vorgegeben. Deren Datenrichtung lässt sich nicht ändern.

Verwendung als Digital-Eingang

- Umschaltung Zählertarif
- Verbraucher-Laufrückmeldung für Betriebsstundenzähler
- Trigger- oder Freischaltsignal für Logik-Modul
- Zähl Eingang für Pulse von Zählern beliebiger Energieformen
- Synchronisation der Uhr
- Synchronisation des Verrechnungsintervalls auf den Takt des Energielieferanten




Technische Daten

Eingangsstrom	< 7,0 mA
Zählfrequenz (S0)	≤ 16 Hz
Logisch Null	- 3 bis + 5 V
Logisch Eins	8 bis 30 V

Verwendung als Digital-Ausgang

- Alarmausgang des Logik-Moduls
- Zustandsmeldung
- Pulsausgabe an externe Zählwerke (nach EN62053-31)
- Über die Bus-Schnittstelle fernsteuerbarer Status-Ausgang


Ansteuerung eines Relais




Technische Daten

Nennstrom	50 mA (60 mA max.)
Schaltfrequenz (S0)	≤ 20 Hz
Leckstrom	0,01 mA
Spannungsabfall	< 3 V
Belastbarkeit	400 Ω ... 1 MΩ

Ansteuerung eines Zählwerkes



- 1) Empfohlen falls
Eingangsimpedanz
des Zählwerks > 100 kΩ




Die Breite der Energiepulse kann mit der PC-Software eingestellt werden, muss aber dem externen Zählwerk angepasst werden. Es wird einmal pro Sekunde entschieden, ob Pulse auszugeben sind. Aus dem Pulsabstand kann somit kein Rückschluss auf den aktuellen Leistungsbedarf gemacht werden.

Elektromechanische Zähler benötigen typischerweise eine Pulsbreite von 50...100ms.

Elektronische Zähler können zum Teil Pulse im kHz-Bereich erfassen. Es gibt die Typen NPN (aktive negative Flanke) und PNP (aktive positive Flanke). Für den *APLUS* ist ein PNP-Typ erforderlich. Die Pulsbreite beträgt mindestens 30ms (gemäß EN62053-31). Die Pulspause entspricht mindestens der Pulsbreite. Die Störanfälligkeit ist umso höher je schmaler der ausgegebene Puls ist.

5.9 Analoge Ausgänge

Analoge Ausgänge sind nur bei den Gerätevarianten mit der optionalen I/O-Erweiterung 1 verfügbar. Siehe Typenschild.




Anbindung an Analogeingangsbaugruppe einer SPS oder eines Leitsystems

Der APLUS kann als isolierter Messwertgeber angesehen werden. Die einzelnen Ausgänge sind zudem galvanisch getrennt. Zur Verringerung der Störbeeinflussung sollten geschirmte und paarweise verdrehte Leitungen verwendet werden. Der Schirm sollte beidseitig geerdet werden. Bei Potenzialunterschieden zwischen den Leitungsenden, sollte der Schirm allerdings nur einseitig geerdet werden, um Ausgleichsströme zu vermeiden.

Beachten Sie in jedem Fall auch entsprechende Hinweise in der Betriebsanleitung des anzuschliessenden Systems.

5.10 Modbus-Schnittstelle RS485 X4 und / oder X8

Je nach Geräte-Ausführung stehen bis zu zwei Modbus-Schnittstellen auf den Steckplätzen X4 und / oder X8 zur Verfügung. Diese sind galvanisch getrennt. Die Anschluss-Klemmen unterscheiden sich durch die Farbe: X4 (grau), X8 (schwarz).



1) Erdanschluss nur an einer Stelle. Eventuell schon im Master (PC) vorhanden.

Rt: Abschlusswiderstände: je 120 Ω bei langen Leitungen (> ca. 10 m)


Rs: Speisewiderstände Bus, je 390 Ω

Die Signalleitungen (X4-1, X4-2 bzw. X8-1, X8-2) müssen verdreht sein. GND (X4-3 bzw. X8-3) kann mit einem Draht oder durch die Leitungs-Abschirmung angeschlossen werden. In gestörter Umgebung müssen geschirmte Leitungen verwendet werden. Speise-Widerstände (Rs) müssen im Interface des Bus-Masters (PC's) vorhanden sein. Beim Anschluss der Geräte sollten Stich-Leitungen vermieden werden. Ideal ist ein reines Linien-Netz (daisy chain).

An jeden Bus lassen sich bis zu 32 beliebige Modbus-Geräte anschliessen. Bedingung für den Betrieb ist aber, dass alle an den jeweiligen Bus angeschlossenen Geräte die gleichen Kommunikations-Einstellungen (Baudrate, Übertragungsformat) und unterschiedliche Modbus-Adressen haben. Bei zwei Modbus-Schnittstellen können deren Einstellungen unterschiedlich sein.

Das Bussystem wird halbduplex betrieben und lässt sich ohne Repeater bis zu einer Länge von 1,2 km ausdehnen.

5.11 Profibus DP-Schnittstelle



Die 9-polige DSUB-Buchse dient dem Anschluss eines Standard-Profibussteckers. Bei einem Bus-Endgerät muss die Busleitung mit Widerständen im Busstecker abgeschlossen werden. Die Standard Pin-Belegung ist wie folgt:

Pin	Name	Beschreibung
3	B	RxD/TxD-P
4	RTS	Request to send: CNTR-P (TTL)
5	GND	Data ground
6	+5V	VP
8	A	RxD/TxD-N

LED BF (Bus failure, gelb)

Status	Beschreibung
EIN	Aufstartzustand oder interner Kommunikationsfehler
Blinken (2Hz)	Fehler bei Prüfung der Parametrierung
AUS	Zyklischer Betrieb; kein Fehler

LED BA (Bus alive, grün)


Status	Beschreibung
AUS	Aufstartzustand; keine Profibus-Kommunikation
Blinken (2Hz)	Profibus erkannt; Warten auf Konfiguration vom Master
EIN	Parametrierung ok; Profibus-Kommunikation aktiv

6. Inbetriebnahme



Vor der Inbetriebnahme überprüfen, ob die Anschlussdaten des Messumformers mit den Daten der Anlage übereinstimmen (siehe Typenschild).

Danach kann der Messumformer durch Einschalten der Hilfsenergie und der Messeingänge in Betrieb genommen werden.



Messeingang

Eingangsspannung

Eingangsstrom

Nennfrequenz

- 1 Fabrikations-Nr.
- 2 Prüf- und Konformitätszeichen
- 3 Belegung Spannungseingänge
- 4 Belegung Stromeingänge
- 5 Belegung Hilfsenergie
- 6 Belastbarkeit Relaisausgänge

6.1 Software-Installation CB-Manager

Eine vollständige Parametrierung des Gerätes ist nur über die Konfigurationsschnittstelle, mit Hilfe der PC-Software CB-Manager, möglich. Die Software kann kostenfrei von unserer Homepage <http://www.camillebauer.com> heruntergeladen werden.



Die Datei "Lies-mich-zuerst" enthält alle Angaben zur Installation der CB-Manager Software und Hilfestellung bei eventuellen Problemen.

Funktionalität der CB-Manager Software

Die Software ist primär ein Tool für die Konfiguration verschiedener Geräte (APLUS, CAM, VR660, A200R, Vx604s) und unterstützt den Anwender in der Phase der Inbetriebsetzung und beim Service. Es erlaubt auch die Abfrage und Visualisierung von Messwerten.

- ▶ Abfragen und ändern aller Geräteeigenschaften
- ▶ Einstellen von Echtzeituhr und Zeitzone, Wahl der Zeitsynchronisations-Methode
- ▶ Archivieren von Konfigurations- und Messwertdateien
- ▶ Visualisierung von aktuellen Messwerten
- ▶ Abfragen, setzen und rücksetzen von Zählerständen
- ▶ Abfragen und rücksetzen von Minimal- und Maximalwerten
- ▶ Starten, stoppen und rücksetzen des optionalen Datenloggers
- ▶ Aufzeichnung von Messwertverläufen während der Inbetriebsetzung
- ▶ Kontrolle des korrekten Geräteanschlusses
- ▶ Simulation von Zuständen oder Ausgängen zum Test nachgeschalteter Kreise
- ▶ Einstellen des Sicherheitssystems zum Schutz vor unberechtigten Änderungen oder Manipulationen

Die CB-Manager Software stellt eine umfangreiche Hilfe-Funktionalität zur Verfügung, in der sowohl die Bedienung der Software als auch alle Einstell-Möglichkeiten im Detail beschrieben sind.

6.2 Parametrierung der Gerätefunktionen

Bedienung der Software

Die Konfiguration des Gerätes ist in Register unterteilt, welche thematisch die einzelnen Funktionsblöcke des Gerätes aufnehmen, z.B. "Eingang", "Grenzwerte", "Anzeige". Dabei bestehen natürlich gegenseitige Abhängigkeiten, welche beachtet werden müssen. Wird z.B. ein Strom-Grenzwert definiert und nachher das Übersetzungsverhältnis des vorgeschalteten Stromwandlers geändert, wird dadurch der Grenzwert mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder verstellt. Es muss deshalb bei der Parametrierung eine sinnvolle Reihenfolge eingehalten werden. Am sinnvollsten geht man die Konfiguration Register für Register und Linie für Linie durch:

- **Gerät** (Geräte-Ausführung festlegen, falls nicht direkt vom Gerät gelesen)

Falls ein I/O-Erweiterungsprint verwendet wird: Fixieren Sie die Datenrichtung der digitalen I/O's entsprechend der Anwendung des Gerätes. Dazu einfach auf den entsprechenden Eintrag klicken und im I/O-Register die Datenrichtung einstellen. Damit wird sichergestellt, dass diese I/O's wie gewünscht genutzt werden können. Wird z.B. die Grundeinstellung "Digitaleingang" nicht angepasst, kann der entsprechende Kanal im Logikmodul nicht als Ausgang verwendet werden.

- **Eingang**, insbesondere Anschlussart und Wandler-Übersetzungsverhältnisse

- **Mittelwerte >> Grenzwerte >> Logikmodul >> I/O 1-3**

- Falls vorhanden: **I/O 4,5 >> I/O 6,7 >> I/O 8,9 >> I/O 10,11**

- **Betriebsstunden**

- Falls vorhanden: **Logger >> Schnittstelle (Ethernet, Profibus DP) >> Anzeige (TFT)**

- **Modbus Image** (falls Sie ein eigenes Modbus-Abbild erzeugen wollen)

- **Zeitzone** (für die automatische Behandlung der Sommerzeit-Umschaltung)

I/O 10,11	Betriebsstunden	Logger	Schnittstelle	Anzeige	Anzeige (TFT)	Modbus Image	Zeitzone	
Gerät	Eingang	Mittelwerte	Grenzwerte	Logikmodul	I/O 1-3	I/O 4,5	I/O 6,7	I/O 8,9
Gerät Aplus ID 409403408								
Beschreibung APLUS G1 Lueftung								
TAG Einsp_G1_Luft								
Firmware-Version				Geräteausführung				
Eingang 1.03.0053				☒ Logger Bus RS485 MODBUS/RTU				
Auswertung 1.19.1565				☐ LED Anzeige NLB 0				
Bus 0.00.0000				☒ TFT Anzeige Speicher 1883.78 MBytes				
I/O's 0.00.0000				☐ Rogowski				
Anzeige 2.05.0260								
MODBUS				I/O's 2 Relais + 2 Digital I/O + 4 Analog Out				
Geräteadresse 1 1				1 Relais				
Baudrate 19200 19200				4 Relais				
Parity none none				2 Digitaleingang				
Anzahl Datenbits 8 8				5 Relais				
Stopbits 2 1				6 Digitaleingang				
				7 Digitaleingang				
				8 Analogausgang				
				9 Analogausgang				
				10 Analogausgang				
				11 Analogausgang				
☒ Sicherheitssystem								

ONLINE / OFFLINE

Die Parametrierung kann ONLINE (mit bestehender Verbindung zum Gerät) oder OFFLINE (ohne Verbindung zum Gerät) erfolgen. Bei einer ONLINE-Konfiguration wird zuerst die Konfiguration des angeschlossenen Gerätes, und damit dessen Hardware-Ausführung, gelesen. Eine geänderte Konfiguration kann dann ins Gerät geladen und zur Archivierung auf der Harddisk des Computers gespeichert werden.

Die OFFLINE-Parametrierung kann dazu verwendet werden, Geräte-Parametrierungen vorzubereiten, diese dann auf der Harddisk des Computers zu speichern und später im Feld in die Geräte zu laden. Damit das funktioniert, muss die während der Parametrierung gewählte Geräte-Ausführung mit derjenigen im Feld übereinstimmen.


6.3 Überprüfen der Installation

Test der korrekten Beschaltung der Eingänge

► Spannung (mind. 20% U_{nenn}) und Strom (mind. 2% I_{nenn}) müssen angelegt sein

Mit Hilfe der Anschlusskontrolle, welche in der Visualisierung der Momentanwerte integriert ist, kann der korrekte Anschluss der Strom- und Spannungseingänge überprüft werden. Getestet wird die Phasenreihenfolge, auf offene Anschlüsse und ob Stromanschlüsse vertauscht sind (Änderung der Stromrichtung).

Die unten dargestellte Anzeige offener Stromanschlüsse (rote Bezeichnung I1, I2, I3) kommt zustande, weil die Aussteuerung der Stromeingänge kleiner als 2 Prozent des Nennwertes ist.



Simulation von I/Os

Um zu überprüfen, ob nachgeschaltete Kreise auf die Messdaten des APLUS richtig reagieren, können alle Analog-, Digital- und Relaisausgänge simuliert werden, indem ein beliebiger Ausgangswert bzw. ein diskreter Zustand mit Hilfe der CB-Manager Software vorgegeben wird.

Ebenso kann die Funktion des Logikmoduls, welches beliebige Verknüpfungen logischer Zustände ermöglicht, vorgegeben werden. So kann z.B. eine Alarmierung als Folge einer Grenzwertverletzung simuliert werden.

6.4 Installation von Ethernet-Geräten

6.4.1 Anschluss

Bevor Geräte an ein bestehendes Ethernet-Netzwerk angeschlossen werden, muss sichergestellt werden, dass diese den normalen Netzwerkbetrieb nicht stören. Die Regel ist:




Keines der neu anzuschliessenden Geräte darf dieselbe IP-Adresse aufweisen wie ein bereits installiertes Gerät

Die Werkseinstellung der IP-Adresse beim *APLUS* ist: 192.168.1.101

Die Standard RJ45-Buchse dient dem direkten Anschluss eines Ethernet-Kabels. Bei Direktanschluss an einen PC muss ein gekreuztes Kabel verwendet werden.


Die Installation der Geräte im Netzwerk erfolgt mit Hilfe der CB-Manager Software (siehe [6.4.2](#)) oder direkt über die lokale Programmierung am Display. Sobald allen Geräten eine eindeutige Netzwerkadresse zugewiesen wurde, können sie mit Hilfe eines geeigneten Modbus-Master Clients angesprochen werden.

- Schnittstelle: RJ45 Buchse, Ethernet 100BaseTX
- Mode: 10/100 MBit/s, Voll-/Halbduplex, Autonegotiation
- Protokolle: Modbus/TCP, NTP



Funktion der LED's

LED 1 (Grün)	• Eingeschaltet sobald eine Netzwerkverbindung besteht • Blinkt wenn Daten über den Ethernet-Anschluss übertragen werden
LED 2 (Orange)	• Blinkt mit 4 Hz während Aufstartphase • Eingeschaltet während Modbus/TCP-Kommunikation mit dem Gerät




Zur eindeutigen Identifikation eines Ethernet-Gerätes in einem Netzwerk, ist jedem Anschluss eine eindeutige MAC-Adresse zugeordnet. Diese ist auf dem Typenschild angegeben, im Beispiel: 00-12-34-AE-00-01.

Im Gegensatz zur IP-Adresse, welche vom Anwender jederzeit geändert werden kann, ist die MAC-Adresse statisch.

6.4.2 Netzwerk-Installation mit Hilfe der CB-Manager Software


Für die spätere Modbus/TCP-Kommunikation muss den Geräten eine eindeutige Netzwerk-Adresse zugewiesen werden. Dies kann sehr elegant durchgeführt werden, indem mit der CB-Manager Software in einem ersten Schritt nach Geräten gesucht wird, welche eine MAC-Adresse 00-12-34-AE-xx-xx aufweisen, was sie als *APLUS*-Geräte von Camille Bauer identifiziert. Da dies mit Hilfe eines UDP-Broadcast Telegramms geschieht, können die Geräte zu Beginn noch dieselbe Netzwerkadresse haben, z.B. "192.168.1.101" als Werkseinstellung.

Nachdem dann jedem Gerät Netzwerkeinstellungen mit eindeutiger IP-Adresse zugewiesen wurden, können sie direkt über das Modbus/TCP-Protokoll adressiert und abgefragt werden.




Unter Optionen | Schnittstelle das Feld Einstellungen anwählen. Der Schnittstellentyp muss auf "TCP-IP" gesetzt sein.

Geräte im lokalen Netzwerk



Unter Einstellungen "CAM, APLUS" auswählen. Nebst allen *APLUS*-Geräten werden auch evtl. vorhandene SINEAX CAM angezeigt. Die Identifikation der Geräte ist über deren MAC-Adresse möglich, welche auf dem Typenschild des Gerätes angegeben ist (siehe Kap. 1.1).


Um einem Gerät eine **eindeutige** Netzwerk-Adresse zuzuordnen, wird es in der Liste ausgewählt und dann "ändern" gewählt.



Die folgenden Einstellungen müssen mit dem Netzwerk-Administrator abgesprochen werden:

- **IP-Adresse:** Diese muss **eindeutig** sein, darf also nur einmal im Netzwerk vergeben sein.
- **Subnet-Maske:** Diese definiert wie viele Geräte innerhalb des Netzwerkes direkt adressierbar sind. Diese Einstellung ist für alle Geräte gleich.
- **Default gateway:** Wird für die Auflösung von Adressen bei der Kommunikation zwischen verschiedenen Netzwerken benötigt. Sollte eine gültige Adresse im eigenen Netzwerk enthalten.
- **Hostname:** Individuelle Bezeichnungsmöglichkeit für jedes Gerät. Hilft das Gerät in der Geräteliste zu identifizieren.

Beispiel



Geräte ausserhalb des lokalen Netzes

TCP-IP Settings

APLUS: 00-12-34-AE-00-00
APLUS: 00-12-34-AE-00-0E
CAM: 00-12-34-CA-00-30
CAM 61850: 00-12-34-CB-00-41

Einstellungen CAM, APLUS

☐ Geräteliste fixieren

502 Port Number
APLUS Host
00-12-34-AE-00-00 MAC
192.168.1.101 IP address
255.255.255.0 Subnet
192.168.1.1 Gateway
Router hostname

1.0 s Timeout

ändern

Gerät **suchen** APLUS + -

Datei ☐ Internet Demo **lesen** **speichern**

OK

Geräte welche sich nicht im gleichen Netzwerk befinden wie der PC (z.B. im Internet) können mit der Suche nicht direkt gefunden werden. Sie müssen mit **+** manuell in die Geräteliste eingetragen werden, wobei die Art des Gerätes vorgängig gewählt werden muss. Jedem Eintrag muss eine eindeutige IP- und MAC-Adresse zugewiesen werden, welche vom Initialwert abweicht. Sonst sind weitere Einträge nicht möglich.

Die Einstellung der Netzwerk-Parameter des Gerätes muss vor dem Einbau erfolgen. Alternativ kann dies auch im Zielnetzwerk via Ethernet vorgenommen werden.

6.4.3 Netzwerk-Installation mit Hilfe der lokalen Programmierung

Die Netzwerk-Einstellungen IP-Adresse, Subnet-Maske und Gateway können auch direkt über die lokale Programmierung des APLUS vor Ort eingegeben werden.

6.4.4 Zeitsynchronisation via NTP-Protokoll

Für die *Zeitsynchronisation* von Geräten via Ethernet ist *NTP* (Network Time Protokoll) der Standard. Entsprechende Zeit-Server sind in Computer-Netzwerken eingesetzt, stehen aber auch im Internet zur freien Verfügung. Mit NTP ist es möglich alle Geräte mit einer gemeinsamen Zeitbasis zu betreiben.

Es können zwei unterschiedliche NTP-Server definiert werden. Steht der erste Server nicht zur Verfügung, wird versucht über den zweiten Server die Zeit zu synchronisieren. Das Nachstellen der Uhr erfolgt im selektierten Intervall (15min. bis 24h). Ist keine Zeitsynchronisation gewünscht, muss beiden NTP-Servern die Adresse 0.0.0.0 zugewiesen werden.

Die Einstellung der Adressen erfolgt mit Hilfe der CB-Manager Software. Die NTP-Daten sind im Register "Ethernet" der Geräte-Konfiguration angeordnet.

Aktivierung

Damit die Zeitsynchronisation über NTP aktiv wird, muss die Synchronisation RTC mit Hilfe der Checkbox angewählt werden.

Gerät	Eingang	Mittelwerte	Grenzwert	Logikmodul	I/O 1-3	I/O 4-7
I/O 8,9	I/O 10,11	Betriebsstunden	Logger	Störschreiber	Ethernet	Anzeige

Einstellungen

IP Adresse	192.168.57.251
Subnet-Maske	255.255.252.0
Gateway	192.168.56.4
NTP Server 1	192.168.56.56
NTP Server 2	0.0.0.0
Synchronisation RTC	☒ NTP Server

MODBUS TCP Port	502
MAC Adresse	00 12 34 AE 00 07

6.4.5 TCP-Ports für die Datenübertragung

TCP-Ports

Die TCP-Kommunikation erfolgt über sogenannte Ports. An der Nummer des verwendeten Ports lässt sich die Art der Kommunikation erkennen. Standardmässig erfolgt die Modbus/TCP-Kommunikation über den TCP-Port 502, NTP verwendet Port 123. Der Port für die Modbus/TCP-Telegramme kann aber auch verändert werden. So kann jedem Gerät ein eigener Port zur Verfügung gestellt werden, z.B. 503, 504, 505 usw., zur leichteren Analyse des Telegrammverkehrs. Das Setzen des Modbus TCP-Ports erfolgt wie im Bild oben dargestellt. Unabhängig von dieser Einstellung ist immer auch eine Kommunikation via Port 502 möglich. Das Gerät erlaubt 5 gleichzeitige Verbindungen zu beliebigen Clients.

Firewall

Aus Sicherheitsgründen ist heute jedes Netzwerk mit einer Firewall geschützt. Bei der Konfiguration der Firewall wird entschieden welche Kommunikation erwünscht ist und welche geblockt werden soll. Der TCP-Port 502 für die Modbus/TCP-Kommunikation gilt allgemein als unsicher und ist sehr oft gesperrt. Dies kann dazu führen, dass eine netzwerkübergreifende Kommunikation (z.B. via Internet) nicht möglich ist.

6.5 Installation von Profibus DP-Geräten

Die Profibus-DP Schnittstelle ermöglicht einen Datenaustausch mit einem Leitsystem mittels Profibus-DP V0. Das modulare Gerätemodell ermöglicht dabei eine maximale Protokolleffizienz.

Die benötigten Messgrößen werden bei der Projektierung bestimmt und als fixes Prozessabbild zusammengestellt. Das Leitsystem benötigt zur Auswertung der Daten keine Intelligenz (kein Tunneling-Protokoll).

Die Busparametrierung ermöglicht eine einfache und schnelle Inbetriebnahme. Vor Ort können folgende Parameter eingestellt werden:

- Geräteadresse
- Übernahme der Parametrierung vom Master (Check_User_Prm)
- Verbindungsaufnahme zum Master (Go_Online)
- Setzen der Geräteadresse via Master (Set_Slave_Addr_Supp)



Für die Zusammenstellung des zyklischen Profibus-Telegramms wird das Modbus-Image verwendet. Über Modbus kann dasselbe Image genutzt werden, eine unabhängige Verwendung ist aber nicht mehr möglich.

GSD-Parametrierung

Typischerweise erfolgt die Parametrierung des Profibus-Slave im Leitsystem. Beim Aufstarten übernimmt der *APLUS* diese Einstellungen. Dadurch werden die Parametrierung der Eingangsparameter (Anschlussart, Wandlerverhältnisse usw.) sowie die Zusammenstellung des Modbus-Images überschrieben. Andere Bestandteile der Konfiguration, wie z.B. die Parametrierung der I/O's oder Grenzwert-Einstellungen bleiben dabei unverändert.

Alle für die Parametrierung notwendigen Informationen sind in der GSD-Datei des *APLUS* enthalten. Diese kann von unserer Homepage <http://www.camillebauer.com> heruntergeladen werden.

Die Übernahme der projektierten Parameter kann durch Deaktivierung von Check_User_Prm verhindert werden. Die lokal eingestellte Parametrierung wird so nicht verändert.

Zyklischer Datenaustausch

Der Anwender kann die „Station“ mit den benötigten Größen selber zusammenstellen. Bis zu 60 Messwerte können modular aneinandergereiht werden. Zur Verfügung stehen Momentanwerte des Netzes und der Unsymmetrie-Analyse, die Mittelwerte der Leistungsgrößen und der frei konfigurierten Größen sowie Zählerwerte.

Nachdem der *APLUS* die Parametrierung übernommen hat, ist er bereit für den zyklischen Datenaustausch mit dem Leitsystem.

6.6 Schutz vor Veränderung von Gerätedaten

Im Gerät gespeicherte Daten können über die Kommunikations-Schnittstelle oder über die Tasten am Gerät selbst, geändert oder zurückgesetzt werden. Um diese Möglichkeiten im Feld einzuschränken, kann via CB-Manager das Sicherheitssystem im Gerät aktiviert werden (Auslieferungszustand: nicht aktiviert). Für die Definition dieser Benutzerrechte wird in der Software die Eingabe eines Administrator-Logins verlangt. Die Werkseinstellung ist:

Benutzer: *admin*

Passwort: *admin*




Das Administrator-Passwort kann verändert werden,
ein Rücksetzen ist aber nur in unserem Werk möglich !

Für einen Benutzer am Gerät und einen Benutzer via Schnittstelle (spezielles Login) kann separat der Zugriff auf folgende Funktionen gewährt werden: Konfiguration des Gerätes, Ändern von Parametern der Echtzeituhr, Ändern von Grenzwerten, Rücksetzen von Min/Max-Werten oder Zählern, Quittierung von Alarmen, Umschalten der Anzeigemodi.

7. Bedienen des Gerätes

7.1 Bedienelemente



①	Die den Bedientasten zugeordnete Funktion kann sich je nach angezeigter Information ändern. Folgende Funktionen werden unterstützt:	
		Navigation nach links
		Navigation nach oben; Wert erhöhen bei Parametereinstellung
		Navigation nach unten; Wert verkleinern bei Parametereinstellung
		Navigation nach rechts
		Menüauswahl, blinkt bei aktivem Alarm
		Einstell-Menü
		Alarmliste anzeigen, blinkt bei aktivem Alarm
		Detailanzeige, z.B. individuelle Oberschwingungsanteile
		Zurück aus der Menüauswahl
		Wert / Einstellung ändern
		Wert akzeptieren
		Abbrechen
		Aktivieren einer diskreten Parametereinstellung
		Deaktivieren einer diskreten Parametereinstellung
		Spezialmodus (z.B. Detailanzeige) beenden
		Minimal-, Maximal-, Zählerwert oder Alarm zurücksetzen
②	Mit den Bedientasten werden die im Displaybereich angezeigten Funktionen ausgeführt.	

7.2 Angezeigte Symbole

Innerhalb der Messwertanzeigen werden zum Teil spezielle Symbole zur näheren Beschreibung der Messwerte verwendet. Diese sind nachfolgend beschrieben:

Zähler	APLUS
Zähler Blindenergie induktiv, Hochtarif	
$\Sigma Q_i^{\blacktriangle}$	111460 varh
Zähler Blindenergie kapazitiv, Hochtarif	
$\Sigma Q_{\dagger}^{\blacktriangle}$	13751 varh
Zähler Blindenergie Bezug, Hochtarif	
$\Sigma Q_{\textcircled{M}}^{\blacktriangle}$	111460 varh
Zähler Blindenergie Abgabe, Hochtarif	
$\Sigma Q_{\textcircled{G}}^{\blacktriangle}$	13751 varh

Symbol	Bedeutung
	Induktive Belastung
	Kapazitive Belastung
	Energiebezug (Motorbetrieb)
	Energieabgabe (Generatorbetrieb)
	Hochtarif
	Niedertarif

Zusammenstellung 1	APLUS
Spannung Phase L1 - Neutral	
U_{1N}	230.24 V
Minimum Spannung Phase L2 - Neutral	
$U_{2N}^{\blacktriangledown\blacktriangle}$	02.09.14 - 16:12:43 230.49 V 28.05.14 - 11:57:10 0.00 V
Bimetall-Strom Phase L1	
I_{k1}	54.28 A
Minimum Wirkfaktor Abgabe / kapazitiv	
$PF_{\textcircled{G}\dagger}^{\blacktriangledown}$	02.09.14 - 16:45:03 0.899

Symbol	Bedeutung
1N	Phasenbezug Phase 1 - Neutral
	Minimum- / Maximumwert
	Bimetallfunktion (Strom)
	Quadrant: Energieabgabe / kapazitiv

7.3 Anzeige-Modi

Das Gerät mit TFT-Display kann mit zwei Zusammenstellungen von Messwertbildern arbeiten, welche in Form einer Tabelle (x/y-Matrix) angeordnet sind:

- **DEFAULT:** Die werkseitig vordefinierte Messwert-Zusammenstellung
- **USER:** Die vom Anwender frei definierte Messwert-Zusammenstellung (im Auslieferungszustand leer)

Die zu verwendenden Anzeigeseiten können im Betrieb geändert werden. In Kombination mit einem möglichen automatischen Seitenwechsel kann der Anwender die anzeigbaren Daten und das Verhalten bei Inaktivität (kein Tastendruck durch den Anwender) definieren.

Verwendete Anzeigeseiten	Automatischer Seitenwechsel	Verhalten
DEFAULT	Kein	Der Benutzer kann Bilder aus den DEFAULT-Anzeigeseiten auswählen. Bei Inaktivität kein automatischer Seitenwechsel.
	Vorzugsseite	
	Schleife	
USER	Kein	Der Benutzer kann Bilder aus den USER-Anzeigeseiten auswählen. Bei Inaktivität kein automatischer Seitenwechsel.
	Vorzugsseite	Der Benutzer kann Bilder aus den USER-Anzeigeseiten auswählen. Bei Inaktivität wird, nach einer programmierbaren Zeit, die eingestellte Vorzugsseite angezeigt.
	Schleife	Die maximal 20 ausgewählten Seiten aus den USER-Anzeigeseiten werden im Endlosbetrieb nacheinander angezeigt. Die Intervallzeit für den Bildwechsel kann programmiert werden.



Die USER-Anzeigeseiten können nur aktiviert werden, falls mindestens eine benutzerdefinierte Anzeigeseite programmiert wurde !

Die Navigation innerhalb der Messwertzusammenstellungen geschieht mit Hilfe der Pfeiltasten:

	Ein Bild nach links.
	Bild ganz links in der nächsten Zeile der Matrix wird angezeigt.
	Bild ganz links in der vorherigen Zeile der Matrix wird angezeigt.
	Ein Bild nach rechts.

- Die DEFAULT Anzeigeseiten pro Netzform sind aus [Anhang B](#) ersichtlich

7.4 Alarm-Behandlung

Wie Alarmer behandelt werden, wird bei der Konfiguration des Gerätes festgelegt. Eine detaillierte Beschreibung der möglichen Alarm-Konzepte ist hier:

► [Überwachung und Alarmierung](#)

7.4.1 Alarmstatus-Anzeige auf dem Display

Die angezeigten Zustände sind das Ergebnis der Auswertung von Zustandsinformationen, wie sie vom Anwender im Logikmodul definiert wurden.



Ein blinkendes Menü-Symbol signalisiert das Auftreten eines Alarms





Die Alarmstatus-Anzeige ist nur aktiv, falls im Logikmodul Funktionen entsprechend konfiguriert wurden.

7.4.2 Alarmtext-Anzeige auf dem Display

Die anzeigbare Alarmliste ist das Ergebnis der Auswertung von Zustandsinformationen, wie sie vom Anwender im Logikmodul definiert wurden. Die Anzahl der Einträge in der Alarmliste ist abhängig davon, wie viele Logikfunktionen definiert wurden. Ist keine Funktion genutzt, kann die Alarmliste nicht angezeigt werden.

Falls Logikfunktionen definiert sind, enthält die Alarmliste bis zu vier Einträge, jeweils mit den Zuständen der Logikfunktion und der eventuell zugeordneten Folgeoperation (Relais- oder Digitalausgang).

Logik	APLUS
D1  Unterspannung +	REL 1 
D2  Ueberstrom -	D OUT 3 
D3  Leistung zu hoch -	
D4  Frequenz zu tief -	

Jedem Alarm kann ein Zustandstext für den aktiven und den inaktiven Zustand zugewiesen sein. Die Alarmliste enthält je nach aktuellem Zustand entweder den Text für den aktiven oder den inaktiven Alarm.

Alarmliste anzeigen:  gefolgt von 

7.4.3 Rücksetzen von Alarmen



Falls **Alarm-Reset via Display** konfiguriert ist, muss jeder aufgetretene Alarm einzeln zurückgesetzt werden, damit die Folgeoperation (z.B. das Schalten eines Relais) rückgängig gemacht wird.

Um die Folgeoperation eines Alarms rückgängig zu machen geht man folgendermassen vor:

1. Alarmliste anzeigen (siehe 7.4.2)
2. Eintrag mit  und  auswählen
3.  wählen

7.5 Rücksetzen von Messwerten

Der APLUS stellt Minimal- und Maximalwerte verschiedener Messgrößen sowie Zähler für Energie und Betriebsstunden zur Verfügung, welche während des Betriebs zurückgesetzt werden können.

1. Menü  wählen
2. Untermenü  wählen
3. Eintrag mit  und  auswählen
4. Mit  Eintrag zurücksetzen



Das Rücksetzen von Messwerten kann durch das im Gerät implementierte Sicherheitssystem geschützt sein. Für weitere Informationen: [Schutz vor Veränderung von Gerätedaten](#).

7.6 Konfiguration

Eine vollständige Konfiguration des APLUS ist nur mit Hilfe der CB-Manager Software via Konfigurations-Schnittstelle des Gerätes möglich. Am Gerät selbst können nur die nachfolgend beschriebenen Parameter geändert werden. Dazu steht ein Programmier-Menü zur Verfügung.

1. Menü  wählen
2. Untermenü  wählen
3. Gewünschten Parameter mit den Pfeiltasten anzeigen
4.  wählen
5. Änderung vornehmen. Vorgehen ist von einzustellender Grösse abhängig:
 - Wert einstellen: Mit Hilfe der Pfeiltasten Wert verändern
 - Eintrag aus Liste auswählen: Mit Hilfe von  und  gewünschten Eintrag auswählen
 - Auswahl: Mit  oder  Parameter aktivieren oder deaktivieren
6. Mit  bestätigen, oder mit  rückgängig machen

Setzen von Zeit und Datum

Alle im Gerät gespeicherten Zeit-Informationen sind auf UTC¹⁾ (Universal Time Coordinated) bezogen. Zum besseren Verständnis kann die auf dem Display angezeigte Zeit/Datums-Information durch Definition eines Zeitoffsets auf Lokalzeit konvertiert werden. Dieser Offset wird zur internen UTC-Zeit addiert bevor die Zeit-Information angezeigt wird. Zu beachten ist, dass der Offset wegen einer lokal geltenden Sommerzeit variabel sein kann (siehe unten).

Hinweis: Falls die Zeit via CB-Manager Software gesetzt wird, resultiert die Zeitdifferenz zwischen UTC und Lokalzeit aus den lokalen Zeiteinstellungen des PC's und nicht aus den via Einstellungen des Displays festgelegten Zeitzone-Offset. Es können sich deshalb Unterschiede ergeben.

¹⁾ UTC (Universal Time Coordinated)

Wird auch als Weltzeit bezeichnet. Die Referenz entspricht der Greenwich Mean Time (GMT). Die Zeitzone der Welt werden heute als Offset bezogen auf die UTC angegeben. Die UTC-Zeit kennt keine Zeitsprünge, welche z.B. als Folge einer Sommerzeit-Umschaltung entstehen.

Beispiel: In der Schweiz gilt die MEZ (Mitteleuropäische Zeit), welche einen Offset von +1[h] zur UTC hat. Während der Hälfte des Jahres gilt jedoch die Sommerzeit (MESZ), welche einen Offset von +2[h] gegenüber der UTC aufweist.

7.7 Datenlogger

Der Datenlogger ermöglicht sowohl die periodische Erfassung von Messdaten, wie die Aufnahme von Lastgängen, Messwert-Schwankungen oder Zählerablesungen, als auch ereignisgesteuerte Aufzeichnungen von Alarmzuständen oder Störfällen. Als Speichermedium dient eine SD-Card, welche praktisch unbegrenzte Aufzeichnungszeiten ermöglicht und auch einfach vor Ort ausgetauscht werden kann.

Folgende Aufzeichnungsarten werden unterstützt:

Logger	Auslösung durch...	Aufzeichnung	Rücksetzbar
Leistungsmittelwerte	Intervall t1	EIN / AUS	JA
Programmierbare Mittelwertgrößen	Intervall t2	EIN / AUS	JA
Extremwerte	Intervall t3	EIN / AUS	JA
Zählerablesungen	kalendarisch	EIN / AUS	JA
Störschreiber	Ereignis	EIN / AUS	JA
Alarm- / Ereignisliste	Ereignis	Immer aktiv	NEIN
Operatorliste	Ereignis	Immer aktiv	NEIN


7.7.1 Aktivieren der Datenlogger-Aufzeichnung

Durch die Konfiguration der verschiedenen Datenlogger wird deren Status nicht geändert. War er bereits aktiv, bleibt er aktiv, war er inaktiv, bleibt er inaktiv. Das aktivieren / deaktivieren eines Loggers kann über die PC-Software oder über das lokale Programmiermenü vorgenommen werden. Nur über die PC-Software bzw. mit entsprechenden Befehlen über die Konfigurations-Schnittstelle können die Inhalte der einzelnen Logger gelöscht werden.

Eine Ausnahme stellen Listen dar. Diese sind zur Vermeidung von Manipulationen immer aktiv, zeichnen Ereignisse im Endlos-Modus auf und können nicht zurückgesetzt werden.

7.7.2 SD-Card

Das Gerät wird mit einer 2 GByte SD-Card ausgeliefert, welche lange Aufzeichnungszeiten ermöglicht. Das Gerät kann auch mit jeder anderen handelsüblichen SD-Card ausgerüstet werden.



Die rote LED der neben der SD-Card angeordneten Taste signalisiert, dass der Logger aktiv ist. Während des Schreibens auf die SD-Card wird die LED kurz dunkel.

Zum Wechseln der SD-Card wird die Taste gedrückt. Sobald die rote LED nicht mehr leuchtet, kann die SD-Card entfernt und die neue Karte eingesetzt werden. Daten können nicht im Gerät zwischengespeichert werden. Deshalb werden keine Aufzeichnungen gemacht, wenn keine SD-Card im Gerät ist.

Der Zustand der SD-Card ist aus der [Loggerstatus-Anzeige](#) ersichtlich.



Ein blinkendes Menü-Symbol signalisiert eine Änderung des SD-Card Status

Zustand der SD-Card anzeigen:  gefolgt von 

Neben dem Normalzustand „OK“ können bei der SD-Card folgende Fehlerzustände auftreten:

Fehlermeldung	Bedeutung
ENTFERNT	Der Logger ist aktiv, aber keine SD-Card eingesetzt.
SCHREIBSCHUTZ	Die eingesetzte SD-Card ist schreibgeschützt.
VOLL	Bei einem oder mehreren Loggerteilen, welche nicht im Endlos-Modbus betrieben werden, ist der zugewiesene Speicherplatz voll. Es werden keine Daten mehr aufgezeichnet.
FEHLER	Fehlerhafte SD-Card. Es werden eventuell keine Daten mehr aufgezeichnet.

7.7.3 Loggerstatus-Anzeige

In der Loggerstatus-Anzeige ist der Zustand jedes einzelnen Loggerteils sowie der SD-Card ersichtlich.

Logger-Status	APLUS	
● Leistungsmittelwerte	01.09.14 - 15:30:00	
● Mittelwerte	01.09.14 - 15:30:00	
● Min/Max-Werte	01.09.14 - 15:30:00	
● Zähler	NICHT VERWENDET	
● Alarmer/Ereignisse	01.09.14 - 15:30:26	
● Operatorenliste	01.09.14 - 15:30:26	
● Störschreiber	NICHT VERWENDET	
● SD-Card	OK	

Für aktive Logger wird jeweils der Zeitstempel des letzten Ereignisses angegeben

7.7.4 Zugriff auf die Loggerdaten

Nur bei Geräte-Ausführungen mit Ethernet ist ein direkter Zugriff auf die Loggerdaten über die Schnittstelle möglich. Bei allen anderen Ausführungen muss die SD-Card entfernt und über einen internen oder externen Card-Reader auf die auf der Karte gespeicherten Daten zugegriffen werden. Die Auswertung der Daten erfolgt mit der Software CB-Analyzer.

7.7.5 Loggerdaten-Analyse

Die Analyse aufgezeichneter Loggerdaten kann mit Hilfe der PC-Software CB-Analyzer erfolgen. Die Software kann kostenfrei von unserer Homepage <http://www.camillebauer.com> heruntergeladen werden.




Die Datei "Lies-mich-zuerst" enthält alle Angaben zur Installation der CB-Analyzer Software und Hilfestellung bei eventuellen Problemen.

Funktionalität der CB-Analyzer Software

Diese .NET basierende Software ermöglicht die Erfassung und Auswertung von Daten der optionalen Datenlogger und Listen des SINEAX CAM und des APLUS. Die von den Geräten gelesenen Daten werden in einer Datenbank abgelegt. Das Programm ist in der Lage, mehrere Geräte gleichzeitig zu bearbeiten.

- ▶ Erfassen der Logger- und Listendaten mehrerer Geräte
- ▶ Speicherung der Daten in einer Datenbank (Access, SQLClient)
- ▶ Report-Generierung in Listen- oder Grafik-Format
- ▶ Wählbarer Zeitbereich beim Erstellen der Reports
- ▶ Export der Report-Daten nach Excel oder als Acrobat PDF
- ▶ Verschiedene Auswertemöglichkeiten der erfassten Daten, auch geräteübergreifend

Die CB-Analyzer Software stellt eine umfangreiche Hilfe-Funktionalität zur Verfügung, in welcher die Bedienung der Software im Detail beschrieben ist. Unten ist ein Bildschirmausdruck dargestellt, der beispielhaft die grafische Analyse des Leistungsverbrauchs einer Fabrik über eine Woche zeigt.



8. Instandhaltung, Wartung und Entsorgung

8.1 Schutz der Datenintegrität

Der APLUS unterstützt Sicherheitsmechanismen, welche dazu dienen, Manipulationen oder ungewollte Änderungen von Gerätedaten zu verhindern.

► [Schutz vor Veränderung von Gerätedaten](#)

8.2 Kalibration und Neuabgleich

Jedes Gerät wird vor der Auslieferung abgeglichen und geprüft. Der Auslieferungszustand wird erfasst und in elektronischer Form abgelegt.

Die Messunsicherheit von Messgeräten kann sich während des Betriebs ändern, falls z.B. die spezifizierten Umgebungsbedingungen nicht eingehalten werden. Auf Wunsch kann bei uns im Werk eine Kalibrierung, verbunden mit einem eventuellen Neuabgleich, zur Sicherstellung der Genauigkeit durchgeführt werden.

8.3 Reinigung

Die Anzeige und die Bedientasten sollten in regelmässigen Abständen gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.



Schäden durch Reinigungsmittel

Reinigungsmittel können nicht nur die Klarheit der Anzeige beeinträchtigen, sondern auch Schäden am Gerät verursachen. Verwenden Sie deshalb kein Reinigungsmittel.

8.4 Batterie

Das Gerät enthält eine Batterie zur Pufferung der internen Uhr. Diese kann vom Anwender nicht getauscht werden. Der Ersatz kann nur im Werk erfolgen.

8.5 Entsorgung

Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden. Dies gilt insbesondere für die eingebaute Batterie.

9. Technische Daten

Eingänge

Nennstrom:	einstellbar 1...5 A
Maximum:	7.5 A (sinusförmig)
Eigenverbrauch:	$\leq I^2 \times 0,01 \Omega$ pro Phase
Überlastbarkeit:	10 A dauernd 100 A, 10 x 1 s, Intervall 100 s
Nennspannung:	57,7...400 V _{LN} , 100...693 V _{LL}
Maximum:	480 V _{LN} , 832 V _{LL} (sinusförmig)
Eigenverbrauch:	$\leq U^2 / 3 M\Omega$ pro Phase
Impedanz:	3 M Ω pro Phase
Überlastbarkeit:	480 V _{LN} , 832 V _{LL} dauernd 600 V _{LN} , 1040 V _{LL} , 10 x 10 s, Intervall 10s 800 V _{LN} , 1386 V _{LL} , 10 x 1 s, Intervall 10s
Anschlussarten:	Einphasennetz Split Phase (2-Phasen Netz) 3-Leiter, gleichbelastet 3-Leiter, ungleichbelastet 3-Leiter, ungleichbelastet, Aron-Schaltung 4-Leiter, gleichbelastet 4-Leiter, ungleichbelastet 4-Leiter, ungleichbelastet, Open-Y
Nennfrequenz:	45... 50 / 60 ...65Hz
Messung TRMS:	Bis 63. Harmonische

Strommessung via Rogowski-Spulen

Messbereich : 0...3000A, automatische
Bereichseinstellung

Weitere Daten siehe Betriebsanleitung der
Rogowski-Spule ACF 3000

Messunsicherheit



Ausführung mit Rogowski-Stromeingängen

Der Zusatzfehler der Rogowski-Spulen ACF 3000 ist in den nachfolgenden Werten nicht berücksichtigt: Siehe Betriebsanleitung der Rogowski-Spule ACF 3000.

Referenzbedingungen: Nach IEC/EN 60688, Umgebung 15...30°C,
sinusförmiger Eingang (Formfaktor 1,1107), keine feste Frequenz für Abtastung,
Messung über 8 Perioden, Frequenz 50...60Hz

Spannung, Strom:	$\pm (0,08\% MW + 0,02\% MB)$ ^{1) 2)}
Leistung:	$\pm (0,16\% MW + 0,04\% MB)$ ^{3) 2)}
Leistungsfaktor:	$\pm 0,1^\circ$ ⁴⁾
Frequenz:	$\pm 0,01$ Hz
Unsymmetrie U,I:	$\pm 0,5\%$
Harmonische:	$\pm 0,5\%$
THD Spannung:	$\pm 0,5\%$
TDD Strom:	$\pm 0,5\%$
Wirkenergie:	Klasse 0,5S, EN 62053-22
Blindenergie:	Klasse 2, EN 62053-23

Messung mit fixierter Netzfrequenz:

Generell	$\pm \text{Grundfehler} \times (F_{\text{konfig}} - F_{\text{ist}}) [\text{Hz}] \times 10$
Unsymmetrie U	$\pm 1,5\%$ bis $\pm 0,5$ Hz
Harmonische	$\pm 1,5\%$ bis $\pm 0,5$ Hz
THD, TDD	$\pm 2,0\%$ bis $\pm 0,5$ Hz

¹⁾ MW: Messwert, MB: Messbereich (Maximum)

²⁾ Zusätzliche Unsicherheit von 0,1% MW falls Neutralleiter nicht angeschlossen (3-Leiter Anschluss)

³⁾ MB: Maximale Spannung x Maximaler Strom

⁴⁾ Zusätzliche Unsicherheit von 0,1° falls Neutralleiter nicht angeschlossen (3-Leiter Anschluss)

Nullpunktunterdrückung, Bereichseinschränkungen

Die Messung einer Grösse ist jeweils an eine Grundbedingungen geknüpft, welche erfüllt sein muss, damit ein Wert bestimmt und via Schnittstelle ausgegeben bzw. auf dem Display angezeigt werden kann. Ist diese Bedingung nicht mehr erfüllt, wird ein Ersatzwert als Messwert verwendet.

Grösse	Bedingung	Ersatzwert
Spannung	$U_x < 1\% U_{x_{\max}}$	0.00
Strom	$I_x < 0,1\% I_{x_{\text{nenn}}}$	0.00
PF	$S_x < 1\% S_{x_{\max}}$	1.00
QF, LF, $\tan\phi$	$S_x < 1\% S_{x_{\max}}$	0.00
Frequenz	Spannungs- und/oder Stromeingang zu klein ¹⁾	44.90
Unsymmetrie U	$U_x < 5\% U_{x_{\max}}$	0.00
Unsymmetrie I	Mittelwert der Phasenströme $< 5\% I_{x_{\max}}$	0.00
Phasenwinkel	mind. eine Spannung $U_x < 5\% U_{x_{\max}}$	120°
Harm.U, THD-U	Grundharmonische $< 5\% U_{x_{\max}}$	0.00

¹⁾ spezifische Ansprechschwellen von Konfiguration des Gerätes abhängig

Hilfsenergie via Steckklemmen

Nennspannung: 100...230V AC $\pm 15\%$, 50...400Hz
24...230V DC $\pm 15\%$

Leistungsaufnahme: $\leq 7...10$ VA, abhängig von der verwendeten Geräteausführung

I/O-Interface

Verfügbare Ein- und Ausgänge

Grundgerät	- 1 Relaisausgang, Wechselkontakt - 1 Digitalausgang (fest) - 1 Digitaleingang (fest)
I/O-Erweiterung 1	- 2 Relaisausgänge, Wechselkontakt - 4 bipolare Analogausgänge - 2 digitale Ein-/Ausgänge, einzeln als Ein- oder Ausgang konfigurierbar
I/O-Erweiterung 2	- 2 Relaisausgänge, Wechselkontakt - 6 digitale Ein-/Ausgänge, einzeln als Ein- oder Ausgang konfigurierbar

Analoge Ausgänge

Linearisierung:	via Steckklemmen, galvanisch getrennt Linear, quadratisch, mit Knick
Bereich:	$\pm 20 \text{ mA}$ (24 mA max.), bipolar
Unsicherheit:	$\pm 0,2\%$ von 20 mA
Bürde:	$\leq 500 \Omega$ (max. 10 V / 20 mA)
Bürdenabhängigkeit:	$\leq 0,2\%$
Restwelligkeit:	$\leq 0,4\%$
Einstellzeit:	60...100ms (bei Mittelungszeit der Effektivwerte von 2 Perioden)

Relais

	via Steckklemmen
Kontakte:	Wechselkontakt, bistabil
Belastbarkeit:	250 V AC, 2 A, 500 VA 30 V DC, 2 A, 60 W

Digitale Ein-/Ausgänge Anschluss via Steckklemmen.

Digitale Eingänge (nach EN 61 131-2 DC 24 V Typ 3):

Nennspannung	12 / 24 V DC (30 V max.)
Logisch Null	- 3 bis + 5 V
Logisch Eins	8 bis 30 V

Digitale Ausgänge (teilweise nach EN 61 131-2):

Nennspannung	12 / 24 V DC (30 V max.)
Nennstrom	50 mA (60 mA max.)
Belastbarkeit	400 Ω ... 1 M Ω

Schnittstellen

Modbus/RTU X4 / X8

	via Steckklemmen
Protokoll:	Modbus/RTU
Physik:	RS-485, max. 1200m (4000 ft)
Baudrate:	2'400, 4'800, 9'600, 19'200, 38'400, 57'600, 115'200 Baud
Anzahl Teilnehmer:	≤ 32

Profibus X8

	via 9-polige D-Sub Buchse
Protokoll:	Profibus DP
Physik:	RS-485, 100...1200m (abhängig von Baudrate und Kabeltyp)
Baudrate:	Automatische Erkennung der Baudrate (9.6kBit/s ... 12MBit/s)
Adresse:	0...125 (Default: 126)

Ethernet X4

	via RJ45-Buchse
Protokoll:	Modbus/TCP, NTP
Physik:	Ethernet 100BaseTX
Mode:	10/100 MBit/s, Voll-/Halbduplex, Autonegotiation

Interne Uhr (RTC)

Unsicherheit:	± 2 Minuten / Monat (15 bis 30°C)
Synchronisation:	via Synchronpuls
Gangreserve:	> 10 Jahre

Umgebungsbedingungen, allgemeine Hinweise

Betriebstemperatur:	–10 bis <u>15 bis 30</u> bis + 55°C
Lagertemperatur:	–25 bis + 70°C
Temperatureinfluss:	0,5 x Messunsicherheit pro 10 K
Langzeitdrift:	0,5 x Messunsicherheit pro Jahr
Übrige:	Anwendungsgruppe II (EN 60 688)
Relative Luftfeuchte:	< 95% ohne Betauung
Betriebshöhe:	≤ 2000 m über NN
Nur in Innenräumen zu verwenden!	

Mechanische Eigenschaften

Gebrauchslage:	Beliebig
Gehäusematerial:	Polycarbonat (Makrolon)
Brennbarkeitsklasse:	V-0 nach UL94, selbstverlöschend, nicht tropfend, halogenfrei
Gewicht:	500 g
Abmessungen:	Massbilder

Vibrationsbeständigkeit (Test nach DIN EN 60 068-2-6)

Beschleunigung:	± 0,25 g (Betrieb); 1,20 g (Lagerung)
Frequenzbereich:	10 ... 150 ... 10 Hz, durchsweepen mit Durchlaufgeschwindigkeit: 1 Oktave/Minute
Anzahl Zyklen:	Je 10, in den 3 senkrecht aufeinanderstehenden Ebenen

Sicherheit

Die Stromeingänge sind untereinander galvanisch getrennt.

Schutzklasse:	II (schutzisoliert, Spannungseingänge mit Schutzimpedanz)
Verschmutzungsgrad:	2
Berührungsschutz:	IP64 (Front), IP40 (Gehäuse), IP20 (Klemmen)
Messkategorie:	CAT III, CATII (Relais)
Bemessungsspannung (gegen Erde):	Hilfsenergie: 265 V AC Relais: 250 V AC I/O's: 30 V DC
Prüfspannungen:	DC, 1 Min., nach IEC/EN 61010-1 7504V DC, Hilfsenergie gegen Eingänge U, I 5008V DC, Hilfsenergie gegen Bus, I/O's, Relais 6030V DC, Eingänge U gegen Eingänge I 4690V DC, Eingänge U nach Schutzimpedanz gegen Bus, I/O's, Relais 7504V DC, Eingänge U gegen Relais 7504V DC, Eingänge I gegen Bus, I/O's, Relais 6030V DC, Eingänge I gegen Eingänge I 3130V DC, Relais gegen Relais, Bus, I/O's

Angewendete Vorschriften, Normen und Richtlinien

IEC/EN 61 010-1	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
IEC/EN 60 688	Messumformer für die Umwandlung von Wechselgrößen in analoge oder digitale Signale
DIN 40 110	Wechselstromgrößen
IEC/EN 60 068-2-1/ -2/-3/-6/-27:	Umweltprüfungen -1 Kälte, -2 Trockene Wärme, -3 Feuchte Wärme, -6 Schwingungen, -27 Schocken
IEC/EN 60 529	Schutzarten durch Gehäuse
IEC/EN 61 000-6-2/ 61 000-6-4:	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Fachgrundnormen Industriebereich
IEC/EN 61 131-2	Speicherprogrammierbare Steuerungen, Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen (digitale Ein-/Ausgänge 12/24V DC)
IEC/EN 61 326	Elektrische Betriebsmittel für Leittechnik und Laboreinsatz: EMV-Anforderungen
IEC/EN 62 053-31	Impulseinrichtungen für Induktionszähler oder elektronische Zähler (S0-Ausgang)
UL94	Prüfung für die Entflammbarkeit von Kunststoffen für Bauteile in Einrichtungen und Geräten
2011/65/EU (RoHS)	EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe

Warning


This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

This device complies with part 15 of the FCC:

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-0003.

10. Massbilder



APLUS mit Display

Anhang

A Beschreibung der Messgrößen

Verwendete Abkürzungen

1L	Einphasennetz
2L	Split phase, Netz mit 2 Phasen und Mittelabgriff
3Lb	Dreileiternetz mit gleicher Belastung
3Lu	Dreileiternetz mit ungleicher Belastung
3Lu.A	Dreileiternetz mit ungleicher Belastung, Aron-Schaltung (nur 2 Ströme angeschlossen)
4Lb	Vierleiternetz mit gleicher Belastung
4Lu	Vierleiternetz mit ungleicher Belastung
4Lu.O	Vierleiternetz mit ungleicher Belastung, Open-Y (reduzierte Spannungsanschaltung)

A1 Grund-Messgrößen

Die Grundmessgrößen des elektrischen Netzes werden im vom Anwender programmierten Messintervall (2...1024 Perioden) erfasst. Ob eine Messgröße verfügbar ist, ist von der gewählten Anschlussart abhängig.

Je nach Messgröße werden auch Minimal- und Maximalwerte erfasst, welche mit Zeitstempel unverlierbar gespeichert werden. Diese Werte können vom Anwender über die Bedieneinheit am Display oder über die Konfigurations-Schnittstelle zurückgesetzt werden, siehe [Rücksetzen von Messwerten](#).

Messgröße	aktuell	max	min	1L	2L	3Lb	3Lu	3Lu.A	4Lb	4Lu.O	4Lu
Spannung U	•	•	•	✓	✓				✓		
Spannung U_{1N}	•	•	•		✓					✓	✓
Spannung U_{2N}	•	•	•		✓					✓	✓
Spannung U_{3N}	•	•	•							✓	✓
Spannung U_{12}	•	•	•			✓	✓	✓		✓	✓
Spannung U_{23}	•	•	•			✓	✓	✓		✓	✓
Spannung U_{31}	•	•	•			✓	✓	✓		✓	✓
Nullpunkt-Verlagerungsspannung U_{NE}	•	•									✓
Strom I	•	•		✓		✓			✓		
Strom I_1	•	•			✓		✓	✓		✓	✓
Strom I_2	•	•			✓		✓	✓		✓	✓
Strom I_3	•	•					✓	✓		✓	✓
Bimetallstrom 1..60min. IB	•	•		✓		✓			✓		
Bimetallstrom 1..60min. IB1	•	•			✓		✓	✓		✓	✓
Bimetallstrom 1..60min. IB2	•	•			✓		✓	✓		✓	✓
Bimetallstrom 1..60min. IB3	•	•					✓	✓		✓	✓
Strom im Neutralleiter I_N	•	•								✓	✓
Wirkleistung P	•	•		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirkleistung P1	•	•			✓					✓	✓
Wirkleistung P2	•	•			✓					✓	✓
Wirkleistung P3	•	•								✓	✓
Blindleistung Q	•	•		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blindleistung Q1	•	•			✓					✓	✓
Blindleistung Q2	•	•			✓					✓	✓
Blindleistung Q3	•	•								✓	✓
Scheinleistung S	•	•		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scheinleistung S1	•	•			✓					✓	✓
Scheinleistung S2	•	•			✓					✓	✓
Scheinleistung S3	•	•								✓	✓
Frequenz F	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Messgrösse	aktuell	max	min	1L	2L	3Lb	3Lu	3Lu.A	4Lb	4Lu.O	4Lu
Powerfaktor PF	•			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Powerfaktor PF1	•				✓					✓	✓
Powerfaktor PF2	•				✓					✓	✓
Powerfaktor PF3	•									✓	✓
PF Bezug induktiv			•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PF Bezug kapazitiv			•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PF Abgabe induktiv			•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PF Abgabe kapazitiv			•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blindfaktor QF	•			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blindfaktor QF1	•				✓					✓	✓
Blindfaktor QF2	•				✓					✓	✓
Blindfaktor QF3	•									✓	✓
Leistungsfaktor LF	•			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Leistungsfaktor LF1	•				✓					✓	✓
Leistungsfaktor LF2	•				✓					✓	✓
Leistungsfaktor LF3	•									✓	✓
$U_{\text{mean}}=(U1N+U2N)/2$	•				✓						
$U_{\text{mean}}=(U1N+U2N+U3N)/3$	•									✓	✓
$U_{\text{mean}}=(U12+U23+U31)/3$	•						✓	✓			
$I_{\text{mean}}=(I1+I2)/2$	•				✓						
$I_{\text{mean}}=(I1+I2+I3)/3$	•						✓	✓		✓	✓
Phasenwinkel zwischen U1 und U2	•					✓	✓	✓		✓	✓
Phasenwinkel zwischen U2 und U3	•					✓	✓	✓		✓	✓
Phasenwinkel zwischen U3 und U1	•					✓	✓	✓		✓	✓
Maximum $\Delta U <> U_m$ ¹⁾	•	•				✓	✓	✓			✓
Maximum $\Delta I <> I_m$ ²⁾	•	•					✓			✓	✓
IMS, Strommittelwert mit Vorzeichen von P	•						✓	✓		✓	✓

¹⁾ maximale Abweichung vom Mittelwert aller Spannungen ([siehe A3](#))


²⁾ maximale Abweichung vom Mittelwert aller Ströme ([siehe A3](#))

Leistungsfaktoren

Der **Powerfaktor PF** gibt das Verhältnis der Wirkleistung zur Scheinleistung an. Falls keine Oberschwingungen im Netz vorhanden sind, entspricht dieser dem $\cos\varphi$ (siehe auch [Blindleistung](#)). Der PF kann im Bereich -1...0...+1 liegen, wobei das Vorzeichen die Energierichtung angibt.

Der **Leistungsfaktor LF** ist eine aus dem PF abgeleitete Grösse, welche erlaubt über das Vorzeichen eine Aussage über die Belastungsart zu machen. Nur so kann z.B. ein Bereich 0.5 kapazitiv ... 1 ... 0.5 induktiv eindeutig abgebildet werden.

Der **Blindfaktor QF** gibt das Verhältnis der Blindleistung zur Scheinleistung an.




Nullpunkt-Verlagerungsspannung U_{NE}

Ausgehend vom erzeugenden System mit dem (normalerweise geerdeten) Sternpunkt E, verschiebt sich bei unsymmetrischer Belastung der Sternpunkt (N) auf Verbraucherseite. Die zwischen E und N anliegende Verlagerungsspannung lässt sich durch vektorielle Addition der Spannungszeiger der drei Phasen ermitteln:


$$U_{NE} = - (U_{1N} + U_{2N} + U_{3N}) / 3$$

Eine Verlagerungsspannung kann auch durch Oberwellen der Ordnung 3, 9, 15, 21 usw. entstehen, da sich die zugehörigen Ströme im Neutralleiter addieren.



Erdschlussüberwachung in IT-Netzen

Über die Bestimmung der Nullpunkt-Verlagerungsspannung kann auch der erste Erdschluss in einem nicht geerdeten IT-Netz ermittelt werden. Dazu wird das Gerät für die Messung in einem Vierleiternetz konfiguriert und der Neutralleiter-Anschluss mit Erde verbunden. Im Fehlerfall des einphasigen Erdschlusses ergibt sich eine Nullpunkt-Verlagerungsspannung von $U_{LL} / \sqrt{3}$. Die Meldung kann z.B. mit Hilfe eines Relaisausgangs erfolgen.



Da sich auch im Fehlerfall das aus den drei Phasen gebildete Spannungsdreieck nicht ändert, werden Spannungs-, Strom- und Leistungswerte des Dreiphasennetzes weiterhin richtig gemessen und angezeigt. Auch die Zähler arbeiten weiterhin bestimmungsgemäss.

Die Methode ist geeignet unsymmetrische Störfälle während des Betriebs der Anlage zu messen. Eine Verschlechterung der Isolationswiderstände kann so nicht erfasst werden und sollte bei der periodischen Kontrolle der Anlage mobil gemessen werden.

Eine andere Möglichkeit für die Analyse von Störfällen im Netz bietet die Ermittlung der symmetrischen Komponenten ([siehe A3](#)).

A2 Oberschwingungs-Analyse

Messgrösse	aktuell	max	1L	2L	3Lb	3Lu	3Lu.A	4Lb	4Lu.O	4Lu
THD Spannung U1N/U	•	•	√	√				√	√	√
THD Spannung U2N	•	•	√	√					√	√
THD Spannung U3N	•	•							√	√
THD Spannung U12	•	•			√	√	√			
THD Spannung U23	•	•			√	√	√			
THD Spannung U31	•	•			√	√	√			
TDD Strom I1/I	•	•	√	√	√	√	√	√	√	√
TDD Strom I2	•	•		√		√	√		√	√
TDD Strom I3	•	•				√	√		√	√
Oberwellenanteile 2.-50. U1N/U	•	•	√	√				√	√	√
Oberwellenanteile 2.-50. U2N	•	•		√					√	√
Oberwellenanteile 2.-50. U3N	•	•							√	√
Oberwellenanteile 2.-50. U12	•	•			√	√	√			
Oberwellenanteile 2.-50. U23	•	•			√	√	√			
Oberwellenanteile 2.-50. U31	•	•			√	√	√			
Oberwellenanteile 2.-50. I1/I	•	•	√	√	√	√	√	√	√	√
Oberwellenanteile 2.-50. I2	•	•		√		√	√		√	√
Oberwellenanteile 2.-50. I3	•	•				√	√		√	√

Oberschwingungen

Oberschwingungen sind Vielfache der Grund- bzw. Netzfrequenz. Sie entstehen durch nichtlineare Verbraucher im Netz, wie z.B. drehzahlgeregelte Antriebe, Gleichrichter, Thyristorsteuerungen oder Leuchtstofflampen. Dadurch entstehen unerwünschte Nebenwirkungen, wie etwa die zusätzliche thermische Belastung von Betriebsmitteln oder Leitungen, welche zu vorzeitiger Alterung oder sogar zum Ausfall führen können. Auch die Zuverlässigkeit sensitiver Verbraucher kann beeinträchtigt werden und unerklärliche Störungen verursachen. In industriellen Netzen lässt sich aus dem Oberwellen-Abbild meist sehr gut ermitteln, welche Arten von Verbrauchern angeschlossen sind. Siehe auch:

► [Blindleistungserhöhung durch Oberschwingungsströme](#)

TDD (Total Demand Distortion)

Der gesamte Oberschwingungsanteil der Ströme wird beim *APLUS* als Total Demand Distortion, kurz TDD, ausgewiesen. Dieser ist auf den Nennstrom bzw. die Nennleistung skaliert. Nur so kann dessen Einfluss auf die angeschlossenen Betriebsmittel richtig abgeschätzt werden.

Maximalwerte

Die erfassten Maximalwerte der Oberschwingungsanalyse entstehen durch Überwachung der Maximalwerte von THD und TDD. Die Maximalwerte der individuellen Oberwellenanteile werden nicht einzeln überwacht, sondern werden gespeichert, falls ein maximaler THD oder TDD erkannt wird. Das maximale Oberwellenabbild stimmt so immer mit dem zugehörigen THD bzw. TDD überein.



Die Genauigkeit der Oberschwingungs-Analyse ist stark abhängig von den eventuell eingesetzten Strom- und Spannungswandlern. Im Oberschwingungsbereich verändern diese sowohl die Amplitude als auch die Phasenlage der zu messenden Signale. Es gilt: Je höher die Frequenz der Oberschwingung, desto stärker die Dämpfung bzw. die Phasenschiebung.

A3 Netz-Unsymmetrie

Messgrösse	aktuell	max	min	1L	2L	3Lb	3Lu	3Lu.A	4Lb	4Lu.O	4Lu
UR1: Mitsystem [V]	•					√	√	√			√
UR2: Gegensystem [V]	•					√	√	√			√
U0: Nullsystem [V]	•										√
U: Unsymmetrie UR2/UR1	•	•				√	√	√			√
U: Unsymmetrie U0/UR1	•	•									√
IR1: Mitsystem [A]	•						√			√	√
IR2: Gegensystem [A]	•						√			√	√
I0: Nullsystem [A]	•						√			√	√
I: Unsymmetrie IR2/IR1	•	•					√			√	√
I: Unsymmetrie I0/IR1	•	•					√			√	√

 Nur via Schnittstelle verfügbar

Unsymmetrie in Drehstromnetzen kann sowohl durch einphasige Belastung entstehen, als auch durch Störfälle, wie z.B. das Durchbrennen einer Sicherung, einen Erdschluss, einen Phasenausfall oder Isolationsfehler. Auch Oberwellenanteile 3., 9., 15., 21. usw. Ordnung, welche sich im Neutralleiter addieren, können zu Unsymmetrie führen. Auf Nennwert dimensionierte Betriebsmittel wie Drehstromgeneratoren, Transformatoren oder Motoren auf Verbraucherseite, können durch Unsymmetrie übermässig beansprucht werden. Dies kann zu verkürzter Lebensdauer oder thermisch bedingten Schädigungen oder Ausfällen führen. Eine Überwachung der Unsymmetrie hilft somit Kosten im Unterhalt zu sparen und verlängert die störungsfreie Betriebsdauer der eingesetzten Betriebsmittel.

Bei Unsymmetrie- oder Schiefast-Überwachungsrelais werden verschiedene Messprinzipien verwendet. Die eine Methode verwendet den Ansatz der symmetrischen Komponenten, die andere liefert die Maximalabweichung vom Mittelwert der drei Phasenwerte. Deren Resultate liefern nicht dasselbe Resultat und verfolgen auch nicht denselben Zweck. Deshalb sind beide Prinzipien im *APLUS* implementiert.

Symmetrische Komponenten (nach Fortescue)

Die Bestimmung der Unsymmetrie mit Hilfe der symmetrischen Komponenten ist die anspruchsvollere und rechenintensivere Methode. Sie liefert Ergebnisse, welche für die Störanalyse und zu Schutzzwecken in Dreiphasennetzen verwendet werden können. Dabei wird das real existierende Netz in symmetrische Teilnetze aufgeteilt, das Mitsystem, das Gegensystem und bei Netzen mit Neutralleiter auch ein Nullsystem. Der Ansatz ist am Besten bei rotierenden Maschinen zu verstehen. Das Mitsystem repräsentiert ein positives Drehfeld, das Gegensystem ein negatives (bremsendes) Drehfeld mit umgekehrter Drehrichtung. Das Gegensystem verhindert also, dass die Maschine das volle Drehmoment entwickeln kann. Bei Generatoren ist z.B. die maximale zulässige Schiefast (Stromunsymmetrie) typischerweise auf einen Wert von 8...12% begrenzt.

Maximalabweichung vom Mittelwert

Die Berechnung der Maximalabweichung vom Mittelwert der Phasenströme bzw. -spannungen gibt Aufschluss darüber, ob ein Netz oder eine Unterverteilung unsymmetrisch belastet ist. Die Resultate sind unabhängig von Nennwerten und der momentanen Belastung. So kann eine symmetrischere Belastung angestrebt werden, z.B. durch Umhängen von Verbrauchern.

Auch eine Störfallerkennung ist möglich. Die in Kompensationsanlagen eingesetzten Kondensatoren sind Verschleissteile, die oft ausfallen und dann ersetzt werden müssen. Beim Einsatz dreiphasiger Leistungskondensatoren werden alle Phasen gleich kompensiert, was bei nahezu symmetrischer Netzbelastung zu betragsmässig vergleichbaren Strömen durch die Kondensatoren führt. Durch die Überwachung der Maximalabweichung der Phasenströme kann beurteilt werden, ob ein Kondensator ausgefallen ist.

Die Maximalabweichungen werden im Takt der Momentanwert-Erfassung bestimmt und sind deshalb auch dort angeordnet ([siehe A1](#)).

A4 Blindleistung


Messgrösse	aktuell	max	min	1L	2L	3Lb	3Lu	3Lu.A	4Lb	4Lu.O	4Lu
Verzerrungsblindleistung D	•	•		√	√	√	√	√	√	√	√
Verzerrungsblindleistung D1	•	•			√					√	√
Verzerrungsblindleistung D2	•	•			√					√	√
Verzerrungsblindleistung D3	•	•								√	√
Grundwellenblindleistung QG	•	•		√	√	√	√	√	√	√	√
Grundwellenblindleistung QG1	•	•			√					√	√
Grundwellenblindleistung QG2	•	•			√					√	√
Grundwellenblindleistung QG3	•	•								√	√
cosφ der Grundschiwingung	•		•	√	√	√	√	√	√	√	√
cosφ der Grundschiwingung L1	•		•		√					√	√
cosφ der Grundschiwingung L2	•		•		√					√	√
cosφ der Grundschiwingung L3	•		•							√	√
cosφ der Grundschiwingung, Bezug induktiv			•	√	√	√	√	√	√	√	√
cosφ der Grundschiwingung, Bezug kapazitiv			•	√	√	√	√	√	√	√	√
cosφ der Grundschiwingung, Abgabe induktiv			•	√	√	√	√	√	√	√	√
cosφ der Grundschiwingung Abgabe kapazitiv			•	√	√	√	√	√	√	√	√
tanφ der Grundschiwingung	•			√	√	√	√	√	√	√	√
tanφ der Grundschiwingung L1	•				√					√	√
tanφ der Grundschiwingung L2	•				√					√	√
tanφ der Grundschiwingung L3	•									√	√



Nur via Schnittstelle verfügbar

Die Mehrzahl der Verbraucher entnimmt dem Netz einen ohmsch-induktiven Laststrom. Blindleistung entsteht dabei durch die induktive Belastung. In zunehmendem Masse werden aber auch nichtlineare Lasten angeschlossen. Dazu zählen drehzahlgeregelte Antriebe, Gleichrichter, Thyristorsteuerungen oder Leuchtstofflampen. Sie verursachen nichtsinusförmige Wechselströme, welche als Summe von Oberschwingungen darstellbar sind. Dadurch erhöht sich die zu übertragende Blindleistung, was zu höheren Übertragungsverlusten und Stromkosten führt. Dieser Blindleistungsanteil wird Verzerrungs-Blindleistung genannt.

Blindleistung ist im Allgemeinen unerwünscht, da sie keine nutzbare Wirkkomponente aufweist. Da ein Transport der Blindleistung über grössere Distanzen unwirtschaftlich ist, werden sinnvollerweise verbrauchernahe Kompensationsanlagen installiert. So können Übertragungskapazitäten besser genutzt und Verluste und Spannungsabfälle durch die Oberschwingungsströme vermieden werden.



Die Blindleistung lässt sich in eine Grundwellen- und eine Verzerrungs-Komponente aufteilen. Nur die Grundwellen-Blindleistung lässt sich mit der klassischen kapazitiven Methode direkt kompensieren. Die Verzerrungs-Komponente muss mit Verdrosselung oder aktiven Filtern bekämpft werden.

Der beim *APLUS* ausgewiesene **Leistungsfaktor PF** entspricht dem Verhältnis der Wirkleistung P zur Scheinleistung S , beinhaltet somit auch eventuelle Oberschwingungsanteile. Dieser Faktor wird oft fälschlicherweise als $\cos\varphi$ bezeichnet. Der PF entspricht aber nur dem **$\cos\varphi$** , falls im Netz keine Oberschwingungsanteile vorhanden sind. Der **$\cos\varphi$** repräsentiert somit das Verhältnis der Wirkleistung P zur Grundschwingungs-Blindleistung S_1 .

Ebenfalls berechnet wird der **$\tan\varphi$** , der vor allem als Zielgrösse bei der kapazitiven Blindleistungs-Kompensation angewendet wird. Er entspricht dem Verhältnis der Grundwellen-Blindleistung Q_G zur Wirkleistung P entspricht. Hier wird bewusst mit der Grundwellen-Blindleistung gerechnet, da nur diese direkt kapazitiv kompensiert werden kann.

A5 Mittelwerte und Trend

Messgrösse		aktuell	Trend	max	min	Historie
Wirkleistung Bezug	1s...60min. ¹⁾	•	•	•	•	5
Wirkleistung Abgabe	1s...60min. ¹⁾	•	•	•	•	5
Blindleistung Bezug	1s...60min. ¹⁾	•	•	•	•	5
Blindleistung Abgabe	1s...60min. ¹⁾	•	•	•	•	5
Blindleistung induktiv	1s...60min. ¹⁾	•	•	•	•	5
Blindleistung kapazitiv	1s...60min. ¹⁾	•	•	•	•	5
Scheinleistung	1s...60min. ¹⁾	•	•	•	•	5
Mittelwertgrösse 1	1s...60min. ²⁾	•	•	•	•	1
Mittelwertgrösse 2	1s...60min. ²⁾	•	•	•	•	1
Mittelwertgrösse 3	1s...60min. ²⁾	•	•	•	•	1
Mittelwertgrösse 4	1s...60min. ²⁾	•	•	•	•	1
Mittelwertgrösse 5	1s...60min. ²⁾	•	•	•	•	1
Mittelwertgrösse 6	1s...60min. ²⁾	•	•	•	•	1
Mittelwertgrösse 7	1s...60min. ²⁾	•	•	•	•	1
Mittelwertgrösse 8	1s...60min. ²⁾	•	•	•	•	1
Mittelwertgrösse 9	1s...60min. ²⁾	•	•	•	•	1
Mittelwertgrösse 10	1s...60min. ²⁾	•	•	•	•	1
Mittelwertgrösse 11	1s...60min. ²⁾	•	•	•	•	1
Mittelwertgrösse 12	1s...60min. ²⁾	•	•	•	•	1

 Nur via Schnittstelle verfügbar ¹⁾ Intervallzeit t1 ²⁾ Intervallzeit t2

Standardmässig bestimmt das Gerät automatisch die Mittelwerte der Netzleistungen. Zusätzlich können bis zu 12 weitere Mittelwertgrössen frei gewählt werden.

Mittelwertbildung

Die Bestimmung der Mittelwert erfolgt durch Integration der ermittelten Momentanwerte während eines programmierbaren Intervalls. Die Intervallzeit kann im Bereich von einer Sekunde bis zu einer Stunde gewählt werden. Mögliche diskrete Zwischenwerte sind so gesetzt, dass deren Vielfaches eine Minute oder eine Stunde beträgt. Die Leistungsmittelwerte (Intervallzeit t1) und die freien Mittelwerte (Intervallzeit t2) können unterschiedliche Mittelungszeiten aufweisen.

Synchronisation

Für die Synchronisation der Mittelungsintervalle kann die interne Uhr oder ein externes Signal über einen Digitaleingang verwendet werden. Bei einer externen Synchronisation ist zu beachten, dass die Intervalle nicht kürzer als eine Sekunde und nicht länger als eine Stunde sein dürfen. Die Synchronisation ist wichtig um z.B. die Leistungsmittelwerte auf Verbraucher- und Erzeugerseite vergleichen zu können.

Trend

Der vermutliche Endwert (Trend) der Mittelwerte wird durch gewichtete Addition von Messwerten des vergangenen und des aktuellen Intervalls bestimmt. Er dient dazu, frühzeitig ein mögliches Überschreiten eines vorgegebenen Maximalwertes zu erkennen und, z.B. durch Abschalten eines aktiven Verbrauchers, vermeiden zu können.

Historie

Für Leistungsmittelwerte sind die letzten 5 Intervallwerte, sowohl über die Anzeige am Gerät als auch über die Schnittstelle, verfügbar. Für die programmierbaren Mittelwertgrössen ist jeweils der Wert des letzten Intervalls über die Schnittstelle abfragbar.

A6 Zähler

Messgrösse		1L	2L	3Lb	3Lu	3Lu.A	4Lb	4Lu.O	4Lu
Wirkenergie Bezug, Hochtarif		•	•	•	•	•	•	•	•
Wirkenergie Abgabe, Hochtarif		•	•	•	•	•	•	•	•
Blindenergie induktiv, Hochtarif		•	•	•	•	•	•	•	•
Blindenergie kapazitiv, Hochtarif		•	•	•	•	•	•	•	•
Blindenergie Bezug, Hochtarif		•	•	•	•	•	•	•	•
Blindenergie Abgabe, Hochtarif		•	•	•	•	•	•	•	•
Wirkenergie Bezug, Niedertarif		•	•	•	•	•	•	•	•
Wirkenergie Abgabe, Niedertarif		•	•	•	•	•	•	•	•
Blindenergie induktiv, Niedertarif		•	•	•	•	•	•	•	•
Blindenergie kapazitiv, Niedertarif		•	•	•	•	•	•	•	•
Blindenergie Bezug, Niedertarif		•	•	•	•	•	•	•	•
Blindenergie Abgabe, Niedertarif		•	•	•	•	•	•	•	•
Wirkenergie Bezug L1, Hochtarif			•					•	•
Wirkenergie Bezug L2, Hochtarif			•					•	•
Wirkenergie Bezug L3, Hochtarif								•	•
Blindenergie Bezug L1, Hochtarif			•					•	•
Blindenergie Bezug L2, Hochtarif			•					•	•
Blindenergie Bezug L3, Hochtarif								•	•
Wirkenergie Bezug L1, Niedertarif			•					•	•
Wirkenergie Bezug L2, Niedertarif			•					•	•
Wirkenergie Bezug L3, Niedertarif								•	•
Blindenergie Bezug L1, Niedertarif			•					•	•
Blindenergie Bezug L2, Niedertarif			•					•	•
Blindenergie Bezug L3, Niedertarif								•	•
Zähler I/O 2, Hochtarif		unabhängig vom gemessenen Netz							
Zähler I/O 6, Hochtarif									
Zähler I/O 7, Hochtarif									
Zähler I/O 8, Hochtarif									
Zähler I/O 9, Hochtarif									
Zähler I/O 10, Hochtarif									
Zähler I/O 11, Hochtarif									
Zähler I/O 2, Niedertarif									
Zähler I/O 6, Niedertarif									
Zähler I/O 7, Niedertarif									
Zähler I/O 8, Niedertarif									
Zähler I/O 9, Niedertarif									
Zähler I/O 10, Niedertarif									
Zähler I/O 11, Niedertarif									

Standardzähler

Die Zähler für Wirk- und Blindenergie im Netz sind immer aktiv. Die Zähler für bezogene Wirk- oder Blindenergie pro Phase sind nur aktiv, falls in einem Mehrphasennetz ungleicher Belastung gemessen wird und sind sonst aus obiger Liste entfernt.

► [Ablesen von Zählerständen am Display](#)

I/O-Zähler

Die Zähler der I/Os sind nur verfügbar, falls die I/Os als Digitaleingang für Impulszählung programmiert sind und sind sonst aus obiger Liste entfernt. Für diese Art von Zählern wird keine spezifische Einheit angezeigt, da die Erfassung beliebiger Energieformen möglich ist.

B Anzeige-Matrizen im DEFAULT-Modus

B0 Verwendete Kurzbezeichnungen der Messgrößen

Name (Matrix)	Beschreibung
U	Netzspannung im gleichbelasteten 1-, 3- oder 4-Leiter Netz
U1N	Spannung zwischen den Leitern L1 und N
U2N	Spannung zwischen den Leitern L2 und N
U3N	Spannung zwischen den Leitern L3 und N
U12	Spannung zwischen den Leitern L1 und L2
U23	Spannung zwischen den Leitern L2 und L3
U31	Spannung zwischen den Leitern L3 und L1
UNE	Sternpunktverschiebungsspannung im 4-Leiternetz
I	Strom im Netz im gleichbelasteten 1-, 3- oder 4-Leiter Netz
I1	Strom im Leiter L1
I2	Strom im Leiter L2
I3	Strom im Leiter L3
IN	Neutralleiterstrom
IB	Strom gedämpft im gleich belasteten Netz (Bimetall)
IB1	Strom gedämpft im Leiter L1 (Bimetall)
IB2	Strom gedämpft im Leiter L2 (Bimetall)
IB3	Strom gedämpft im Leiter L3 (Bimetall)
P	Wirkleistung des Netzes ($P = P1 + P2 + P3$)
P1	Wirkleistung im Strang 1 (L1 – N)
P2	Wirkleistung im Strang 2 (L2 – N)
P3	Wirkleistung im Strang 3 (L3 – N)
Q	Blindleistung des Netzes ($Q = Q1 + Q2 + Q3$)
Q1	Blindleistung im Strang 1 (L1 – N)
Q2	Blindleistung im Strang 2 (L2 – N)
Q3	Blindleistung im Strang 3 (L3 – N)
S	Scheinleistung des Netzes S
S1	Scheinleistung im Strang 1 (L1 – N)
S2	Scheinleistung im Strang 2 (L2 – N)
S3	Scheinleistung im Strang 3 (L3 – N)
F	Frequenz des Netzes
PF	Wirkfaktor P / S des Netzes
PF1	Wirkfaktor P1 / S1 im Strang 1 (L1 – N)
PF2	Wirkfaktor P2 / S2 im Strang 2 (L2 – N)
PF3	Wirkfaktor P3 / S3 im Strang 3 (L3 – N)
U_MIN_MAX	Minimalwert und Maximalwert von U
U1N_MIN_MAX	Minimalwert und Maximalwert von U1N
U2N_MIN_MAX	Minimalwert und Maximalwert von U2N
U3N_MIN_MAX	Minimalwert und Maximalwert von U3N
U12_MIN_MAX	Minimalwert und Maximalwert von U12
U23_MIN_MAX	Minimalwert und Maximalwert von U23
U31_MIN_MAX	Minimalwert und Maximalwert von U31
UNE_MIN_MAX	Minimalwert und Maximalwert von UNE
I_MAX	Maximalwert von I
I1_MAX	Maximalwert von I1
I2_MAX	Maximalwert von I2
I3_MAX	Maximalwert von I3
IN_MAX	Maximalwert von IN
IB_MAX	Maximalwert von IB

Name (Matrix)	Beschreibung
IB1_MAX	Maximalwert von IB1
IB2_MAX	Maximalwert von IB2
IB3_MAX	Maximalwert von IB3
P_MAX	Maximalwert von P
P1_MAX	Maximalwert von P1
P2_MAX	Maximalwert von P2
P3_MAX	Maximalwert von P3
Q_MAX	Maximalwert von Q
Q1_MAX	Maximalwert von Q1
Q2_MAX	Maximalwert von Q2
Q3_MAX	Maximalwert von Q3
S_MAX	Maximalwert von S
S1_MAX	Maximalwert von S1
S2_MAX	Maximalwert von S2
S3_MAX	Maximalwert von S3
F_MIN_MAX	Minimalwert und Maximalwert von F
PF_MIN	Grafik: Minimaler Wirkfaktor (PF) in allen vier Quadranten (Grafik)
UR1	Spannung Mitsystem
UR2	Spannung Gegensystem
U0	Spannung Nullsystem
IR1	Strom Mitsystem
IR2	Strom Gegensystem
I0	Strom Nullsystem
UNB_UR2_UR1	Unsymmetriefaktor Spannung: UR2/UR1
UNB_IR2_IR1	Unsymmetriefaktor Strom IR2/IR1
Px_TRIANGLE	Grafik des Leistungs-dreiecks bestehend aus: • Wirk-, Blind- und Scheinleistung • Verzerrungsblindleistung und Blindleistung der Grundschiwingung • $\cos(\varphi)$ der Grundschiwingung • Wirkfaktor
UNB_UR2_UR1_MAX	max. Unsymmetriefaktor Spannung: UR2/UR1
UNB_IR2_IR1_MAX	max. Unsymmetriefaktor Strom IR2/IR1
PFG_MIN	Grafik: Minimaler $\cos(\varphi)$ Grundschiwingung (PFG) in allen 4 Quadranten
MT_PIN	Grafik: Mittelwert P Bezug: Trend, letzte 5 Intervallwerte, Minimum und Maximum
MT_POUT	Grafik: Mittelwert P Abgabe: Trend, letzte 5 Intervallwerte, Minimum und Maximum
MT_QIN	Grafik: Mittelwert Q Bezug: Trend, letzte 5 Intervallwerte, Minimum und Maximum
MT_QOUT	Grafik: Mittelwert Q Abgabe: Trend, letzte 5 Intervallwerte, Minimum und Maximum
MT_QIND	Grafik: Mittelwert Q induktiv: Trend, letzte 5 Intervallwerte, Minimum und Maximum
MT_QCAP	Grafik: Mittelwert Q kapazitiv: Trend, letzte 5 Intervallwerte, Minimum und Maximum
MT_S	Grafik: Mittelwert S: Trend, letzte 5 Intervallwerte, Minimum und Maximum
Σ PIN_HT	Zähler P Bezug Hochtarif
Σ POUT_HT	Zähler P Abgabe Hochtarif
Σ QIND_HT	Zähler Q induktiv Hochtarif
Σ QCAP_HT	Zähler Q kapazitiv Hochtarif
Σ QIN_HT	Zähler Q Bezug Hochtarif
Σ QOUT_HT	Zähler Q Abgabe Hochtarif
Σ PIN_LT	Zähler P Bezug Niedertarif
Σ POUT_LT	Zähler P Abgabe Niedertarif
Σ QIND_LT	Zähler Q induktiv Niedertarif
Σ QCAP_LT	Zähler Q kapazitiv Niedertarif
Σ QIN_LT	Zähler Q Bezug Niedertarif
Σ QOUT_LT	Zähler Q Abgabe Niedertarif
Σ P1IN_HT	Zähler P1 Bezug Hochtarif

Name (Matrix)	Beschreibung
ΣP2IN_HT	Zähler P2 Bezug Hochtarif
ΣP3IN_HT	Zähler P3 Bezug Hochtarif
ΣQ1IN_HT	Zähler Q1 Bezug Hochtarif
ΣQ2IN_HT	Zähler Q2 Bezug Hochtarif
ΣQ3IN_HT	Zähler Q3 Bezug Hochtarif
ΣP1IN_LT	Zähler P1 Bezug Niedertarif
ΣP2IN_LT	Zähler P2 Bezug Niedertarif
ΣP3IN_LT	Zähler P3 Bezug Niedertarif
ΣQ1IN_LT	Zähler Q1 Bezug Niedertarif
ΣQ2IN_LT	Zähler Q2 Bezug Niedertarif
ΣQ3IN_LT	Zähler Q3 Bezug Niedertarif
HO_UX	Grafik: Ungerade Oberschwingungen 3. bis 49. + Total Harmonic Distortion aller Spannungen
HO_IX	Grafik: Ungerade Oberschwingungen 3. bis 49. + Total Demand Distortion aller Ströme
HE_UX	Grafik: Gerade Oberschwingungen 2. bis 50. + Total Harmonic Distortion aller Spannungen
HE_IX	Grafik: Gerade Oberschwingungen 2. bis 50. + Total Demand Distortion aller Ströme
HO_UX_MAX	Grafik: Maximalwerte ungerade Oberschwingungen 3. bis 49. + Total Harmonic Distortion aller Spannungen
HO_IX_MAX	Grafik: Maximalwerte ungerade Oberschwingungen 3. bis 49. + Total Demand Distortion aller Ströme
HE_UX_MAX	Grafik: Maximalwerte gerade Oberschwingungen 2. bis 50. + Total Harmonic Distortion aller Spannungen
HE_IX_MAX	Grafik: Maximalwerte gerade Oberschwingungen 2. bis 50. + Total Demand Distortion aller Ströme
ALARM	Alarmliste: Status aller Alarme und der zugehörigen Folgeoperation
LOGGER	Status-Information Datenlogger: Status und letztes Ereignis aller Loggerteile
OPR_CNTR	Betriebsstunden-Zähler <i>APLUS</i>
OPR_CNTR1	rücksetzbarer Betriebsstundenzähler 1
OPR_CNTR2	rücksetzbarer Betriebsstundenzähler 2
OPR_CNTR3	rücksetzbarer Betriebsstundenzähler 3
DEV_TAG	Geräte-TAG
MTR_TARIFF	Aktueller Zählertarif
DEV_ID	ID-Nr. des Gerätes
NLB_NO	NLB-Nr. (N icht L istenmässige B esonderheit = Spezialversion des Gerätes)

B1 Anzeige-Matrix Einphasennetz

U I P F	U_MIN_MAX I_MAX P_MAX F_MIN_MAX						
P Q S PF	P_MAX Q_MAX S_MAX						
ΣPIN_HT ΣPIN_LT ΣQIN_HT ΣQIN_LT	ΣQIND_HT ΣQIND_LT ΣQCAP_HT ΣQCAP_LT	ΣPOUT_HT ΣPOUT_LT ΣQOUT_HT ΣQOUT_LT					
MT_PIN	MT_POUT	MT_QIN	MT_QOUT	MT_QIND	MT_QCAP	MT_S	
HO_UX	HO_IX	HE_UX	HE_IX	HO_UX_MAX	HO_IX_MAX	HE_UX_MAX	HE_IX_MAX
VECTOR	P_TRIANGLE	PF_MIN	PFG_MIN				
ALARM	OPR_CNTR OPR_CNTR1 OPR_CNTR2 OPR_CNTR3	DEV_TAG MTR_TARIFF DEV_ID NLB_NO	LOGGER				

B2 Anzeige-Matrix Split-phase (Zweiphasen-Netz)

U1N U2N U F	U1N_MIN_MAX U2N_MIN_MAX U_MIN_MAX F_MIN_MAX						
I1 TDD_I1 IB1 IB1_MAX	I2 TDD_I2 IB2 IB2_MAX	I1_MAX I2_MAX TDD_I1_MAX TDD_I2_MAX					
P Q S PF	P1 P2 Q1 Q2	P_MAX Q_MAX S_MAX	P1_MAX P2_MAX Q1_MAX Q2_MAX				
ΣPIN_HT ΣPIN_LT ΣQIN_HT ΣQIN_LT	ΣQIND_HT ΣQIND_LT ΣQCAP_HT ΣQCAP_LT	ΣPOUT_HT ΣPOUT_LT ΣQOUT_HT ΣQOUT_LT					
MT_PIN	MT_POUT	MT_QIN	MT_QOUT	MT_QIND	MT_QCAP	MT_S	
HO_UX	HO_IX	HE_UX	HE_IX	HO_UX_MAX	HO_IX_MAX	HE_UX_MAX	HE_IX_MAX
VECTOR	P-TRIANGLE	P1_TRIANGLE	P2_TRIANGLE	PF_MIN	PFG_MIN		
ALARM	OPR_CNTR OPR_CNTR1 OPR_CNTR2 OPR_CNTR3	DEV_TAG MTR_TARIFF DEV_ID NLB_NO	LOGGER				

B3 Anzeige-Matrix Dreiphasennetz gleichbelastet

U12 U23 U31 F	UR1 UR2	U12_MIN_MAX U23_MIN_MAX U31_MIN_MAX F_MIN_MAX					
I IB I_MAX IB_MAX							
P Q S PF	P_MAX Q_MAX S_MAX						
ΣPIN_HT ΣPIN_LT ΣQIN_HT ΣQIN_LT	ΣQIND_HT ΣQIND_LT ΣQCAP_HT ΣQCAP_LT	ΣPOUT_HT ΣPOUT_LT ΣQOUT_HT ΣQOUT_LT					
MT_PIN	MT_POUT	MT_QIN	MT_QOUT	MT_QIND	MT_QCAP	MT_S	
HO_UX	HO_IX	HE_UX	HE_IX	HO_UX_MAX	HO_IX_MAX	HE_UX_MAX	HE_IX_MAX
VECTOR	P_TRIANGLE	PF_MIN	PFG_MIN				
ALARM	OPR_CNTR OPR_CNTR1 OPR_CNTR2 OPR_CNTR3	DEV_TAG MTR_TARIFF DEV_ID NLB_NO	LOGGER				

B4 Anzeige-Matrix Dreiphasennetz ungleichbelastet

U12 U23 U31 F	UR1 UR2 UNB_UR2_UR1	U12_MIN_MAX U23_MIN_MAX U31_MIN_MAX F_MIN_MAX					
I1 I2 I3	IB1 IB2 IB3	IR1 IR2 UNB_IR2_IR1	I1_MAX I2_MAX I3_MAX	IB1_MAX IB2_MAX IB3_MAX			
P Q S PF	P_MAX Q_MAX S_MAX						
ΣPIN_HT ΣPIN_LT ΣQIN_HT ΣQIN_LT	ΣQIND_HT ΣQIND_LT ΣQCAP_HT ΣQCAP_LT	ΣPOUT_HT ΣPOUT_LT ΣQOUT_HT ΣQOUT_LT					
MT_PIN	MT_POUT	MT_QIN	MT_QOUT	MT_QIND	MT_QCAP	MT_S	
HO_UX	HO_IX	HE_UX	HE_IX	HO_UX_MAX	HO_IX_MAX	HE_UX_MAX	HE_IX_MAX
VECTOR	P_TRIANGLE	PF_MIN	PFG_MIN				
ALARM	OPR_CNTR OPR_CNTR1 OPR_CNTR2 OPR_CNTR3	DEV_TAG MTR_TARIFF DEV_ID NLB_NO	LOGGER				

B5 Anzeige-Matrix Dreiphasennetz ungleichbelastet, Aron

U12 U23 U31 F	UR1 UR2 UNB_UR2_UR1	U12_MIN_MAX U23_MIN_MAX U31_MIN_MAX F_MIN_MAX					
I1 I2 I3	IB1 IB2 IB3	I1_MAX I2_MAX I3_MAX	IB1_MAX IB2_MAX IB3_MAX				
P Q S PF	P_MAX Q_MAX S_MAX						
Σ PIN_HT Σ PIN_LT Σ QIN_HT Σ QIN_LT	Σ QIND_HT Σ QIND_LT Σ QCAP_HT Σ QCAP_LT	Σ POUT_HT Σ POUT_LT Σ QOUT_HT Σ QOUT_LT					
MT_PIN	MT_POUT	MT_QIN	MT_QOUT	MT_QIND	MT_QCAP	MT_S	
HO_UX	HO_IX	HE_UX	HE_IX	HO_UX_MAX	HO_IX_MAX	HE_UX_MAX	HE_IX_MAX
VECTOR	P_TRIANGLE	PF_MIN	PFG_MIN				
ALARM	OPR_CNTR OPR_CNTR1 OPR_CNTR2 OPR_CNTR3	DEV_TAG MTR_TARIFF DEV_ID NLB_NO	LOGGER				

B6 Anzeige-Matrix Vierleiternetz gleichbelastet

U I P F	U_MIN_MAX I_MAX P_MAX F_MIN_MAX						
P Q S PF							
Σ PIN_HT Σ PIN_LT Σ QIN_HT Σ QIN_LT	Σ QIND_HT Σ QIND_LT Σ QCAP_HT Σ QCAP_LT	Σ POUT_HT Σ POUT_LT Σ QOUT_HT Σ QOUT_LT					
MT_PIN	MT_POUT	MT_QIN	MT_QOUT	MT_QIND	MT_QCAP	MT_S	
HO_UX	HO_IX	HE_UX	HE_IX	HO_UX_MAX	HO_IX_MAX	HE_UX_MAX	HE_IX_MAX
VECTOR	P_TRIANGLE	PF_MIN	PFG_MIN				
ALARM	OPR_CNTR OPR_CNTR1 OPR_CNTR2 OPR_CNTR3	DEV_TAG MTR_TARIFF DEV_ID NLB_NO	LOGGER				

B7 Anzeige-Matrix Vierleiternetz ungleichbelastet

U1N U2N U3N F	U12 U23 U31 F	UR1 UR2 U0 UNB_IR2_IR1	U1N_MIN_MAX U2N_MIN_MAX U3N_MIN_MAX F_MIN_MAX	U12_MIN_MAX U23_MIN_MAX U31_MIN_MAX F_MIN_MAX			
I1 I2 I3 IN	IB1 IB2 IB3	IR1 IR2 I0 UNB_IR2_IR1	I1_MAX I2_MAX I3_MAX IN_MAX	IB1_MAX IB2_MAX IB3_MAX			
P Q S PF	P1 P2 P3 P	Q1 Q2 Q3 Q	S1 S2 S3 S	P1_MAX P2_MAX P3_MAX P_MAX	Q1_MAX Q2_MAX Q3_MAX Q_MAX	S1_MAX S2_MAX S3_MAX S_MAX	P_MAX Q_MAX S_MAX
Σ PIN_HT Σ PIN_LT Σ QIN_HT Σ QIN_LT	Σ QIND_HT Σ QIND_LT Σ QCAP_HT Σ QCAP_LT	Σ POUT_HT Σ POUT_LT Σ QOUT_HT Σ QOUT_LT	Σ P1IN_HT Σ P2IN_HT Σ P3IN_HT Σ PIN_HT	Σ P1IN_LT Σ P2IN_LT Σ P3IN_LT Σ PIN_LT	Σ Q1IN_HT Σ Q2IN_HT Σ Q3IN_HT Σ QIN_HT	Σ Q1IN_LT Σ Q2IN_LT Σ Q3IN_LT Σ QIN_LT	
MT_PIN	MT_POUT	MT_QIN	MT_QOUT	MT_QIND	MT_QCAP	MT_S	
HO_UX	HO_IX	HE_UX	HE_IX	HO_UX_MAX	HO_IX_MAX	HE_UX_MAX	HE_IX_MAX
VECTOR	P_TRIANGLE	P1_TRIANGLE	P2_TRIANGLE	P3_TRIANGLE	PF_MIN	PFG_MIN	
ALARM	OPR_CNTR OPR_CNTR1 OPR_CNTR2 OPR_CNTR3	DEV_TAG MTR_TARIFF DEV_ID NLB_NO	LOGGER				

B8 Anzeige-Matrix Vierleiternetz ungleichbelastet, Open-Y

U1N U2N U3N F	U12 U23 U31 F	U1N_MIN_MAX U2N_MIN_MAX U3N_MIN_MAX F_MIN_MAX	U12_MIN_MAX U23_MIN_MAX U31_MIN_MAX F_MIN_MAX				
I1 I2 I3 IN	IB1 IB2 IB3	IR1 IR2 I0 UNB_IR2_IR1	I1_MAX I2_MAX I3_MAX IN_MAX	IB1_MAX IB2_MAX IB3_MAX			
P Q S PF	P1 P2 P3 P	Q1 Q2 Q3 Q	S1 S2 S3 S	P1_MAX P2_MAX P3_MAX P_MAX	Q1_MAX Q2_MAX Q3_MAX Q_MAX	S1_MAX S2_MAX S3_MAX S_MAX	P_MAX Q_MAX S_MAX
Σ PIN_HT Σ PIN_LT Σ QIN_HT Σ QIN_LT	Σ QIND_HT Σ QIND_LT Σ QCAP_HT Σ QCAP_LT	Σ POUT_HT Σ POUT_LT Σ QOUT_HT Σ QOUT_LT	Σ P1IN_HT Σ P2IN_HT Σ P3IN_HT Σ PIN_HT	Σ P1IN_LT Σ P2IN_LT Σ P3IN_LT Σ PIN_LT	Σ Q1IN_HT Σ Q2IN_HT Σ Q3IN_HT Σ QIN_HT	Σ Q1IN_LT Σ Q2IN_LT Σ Q3IN_LT Σ QIN_LT	
MT_PIN	MT_POUT	MT_QIN	MT_QOUT	MT_QIND	MT_QCAP	MT_S	
HO_UX	HO_IX	HE_UX	HE_IX	HO_UX_MAX	HO_IX_MAX	HE_UX_MAX	HE_IX_MAX
VECTOR	P_TRIANGLE	P1_TRIANGLE	P2_TRIANGLE	P3_TRIANGLE	PF_MIN	PFG_MIN	
ALARM	OPR_CNTR OPR_CNTR1 OPR_CNTR2 OPR_CNTR3	DEV_TAG MTR_TARIFF DEV_ID NLB_NO	LOGGER				

C FCC statement

The following statement applies to the products covered in this manual, unless otherwise specified herein. The statement for other products will appear in the accompanying documentation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003 for digital apparatus. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/T.V. technician for help.

Camille Bauer AG is not responsible for any radio television interference caused by unauthorized modifications of this equipment or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than those specified by Camille Bauer AG. The correction of interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will be the responsibility of the user.

Stichwortverzeichnis

A

Alarm-Behandlung	39
Alarmierung	
Konzept	8
Reset	8
Ansteuerung eines Zählwerkes	24
Anzeigeelemente	36
Anzeige-Matrizen	60
Autoskalierung	7

B

Bedienelemente	36
Bedien-Modi	37
Betriebsarten	7
Betriebsstundenzähler	11
Blindleistung	56

C

cosφ	56
------------	----

D

Datenlogger	41
Aktivieren	41
Analyse	43
Demontage	14

E

Einbau	14
Elektrische Anschlüsse	
Analogausgang	25
Aron-Schaltung	19
Digitalausgang	24
Digitaleingang	23
Hilfsenergie	22
Leiterquerschnitte	16
Modbus-Schnittstelle	25
Open-Y	20
Profibus DP	26
Relais	22
Rogowski-Stromeingänge	21
Split phase	21

Ethernet	30
LEDs	30
Netzwerk-Installation	31

F

Firewall	33
----------------	----

G

Geräte-Übersicht	6
Grenzwerte	11
Dynamische Überwachung	7
Grundwellenblindleistung	56

I

Inbetriebnahme	27
Instandhaltung und Wartung	44
IT-Netze	53

K

Konfiguration	
Menü	40

L

Lieferumfang	5
Logikbausteine	
AND	10
NOR	10
OR	10
XNOR	10
XOR	10

M

Massbilder	
mit Display	50
Mechanischer Einbau	14
Menü	40
Messgrößen	51
Blindleistung	56
Erdschlussüberwachung	53
Grundgrößen	51
Leistungsfaktoren	52
Mittelwerte und Trend	58
Netz-Unsymmetrie	55

Nullpunkt-Verlagerungsspannung	53	Zugriff.....	42
Oberschwingungs-Analyse.....	54	Sicherheitshinweise	6
Zähler.....	59	Software	
Messung		Bedienung	28
unterbruchsfrei	7	CB-Analyzer	43
Messwerte		CB-Manager.....	27
Rücksetzen	40	Online / Offline	29
Mittelwerte und Trend	58	Sicherheitssystem	35
Modbus-Abbild	13	Simulation von I/Os	29
N		Symmetrische Komponenten	55
Netz-Unsymmetrie	55	T	
NTP	33	TCP-Ports	33
Nullpunktunterdrückung	46	Technische Daten	45
O		U	
Oberschwingungs-Analyse	54	Überprüfen der Installation	29
P		Überwachung.....	8
Profibus DP		UTC	40
Installation.....	34	V	
LED's	26	Verzerrungsblindleistung.....	56
R		Z	
Rücksetzen von Messwerten	40	Zähler.....	59
S		Rücksetzen	40
SD-Card.....	41	Zähler-Betrieb	7
LED.....	41	Zeit und Datum	40
Wechsel	41	Zeitsynchronisation	33