

# SINEAX P530 / Q531 Convertisseur de mesure pour puissance active ou réactive

### Boîtier type P13/70 resp. P18/105 pour montage sur rail



## **Application**

Le convertisseur **SINEAX P530/Q531** (Fig. 1) permet la mesure de la puissance active ou réactive d'un réseau monophasé ou triphasé à 3 ou 4 fils à charges équilibrées ou déséquilibrées.

Le signal de sortie est une courant continu **contraint** ou une tension continue **contrainte** proportionnel à la valeur mesurée.

Le convertisseur de mesure satisfait aux exigences et prescriptions en ce qui concerne la **compatibilité électromagnétique EMC** et de **Sécurité** (CEI 1010 resp. EN 61 010). Il est développé, fabriqué et contrôlé selon la **norme de qualité** ISO 9001.

## **Points particuliers**

 Entrées de mesure: Courants nominaux d'entrée et tensions nominales d'entrée de forme sinusoïdale

Grandeurs mesurées	Courant nominal d'entrée	Tension nominale d'entrée
Wirk- oder Blindleistung	1 à 6 A	100 à 690 V

- Sortie de mesure: Signaux de sortie unipolaire, bipolaire ou livezéro
- Principe de mesure: TDM
- Bloc d'alimentation CC, CA avec alimentation auxiliaire à large tolérance / Utilisation universelle
- Standard version maritime (anciennement GL, Germanischer Lloyd)

## Caractéristiques techniques

#### Généralités

Grandeur mesurée: Puissance active ou réactive, unipolaire ou bipolaire (en 4 quadrants)

Principe de mesure: Modulation de largeur d'impulsions (multiplication «Time-Division»,

TDM)

Entrée de mesure -

Fréquence nominale f<sub>N</sub>:

Tension nominale d'entrée U<sub>N</sub>:

100 ... 690 V

(85 ... 230 V pour l'alimentation auxiliaire du circuit de mesure tension)

50 ou 60 Hz, sinusoïdale



Fig. 1. Convertisseur de mesure SINEAX P530 en boîtier **P18/105** encliqueté sur rail «à chapeau».

Courant nominal d'entrée I<sub>N</sub>: 1 à 6 A

Facteurs d'étalonnage c: 0,75 à 1,3 en puissance active

0,5 à 1,0 en puissance réactive

Valeurs finales admissibles

(facteurs d'étalonnage c): Selon tableau 2, caractéristique 6

Consommation propre:  $\leq l^2 \cdot 0.01 \Omega$  par circuit d'intensité

 $U^2$  / 400 k $\Omega$  par circuit de tension

## Capacité de surcharge:

Grandeurs d'entrée I <sub>N</sub> , U <sub>N</sub>	Nombre de surcharges	Durée de chaque surcharge	Intervalle de temps entre 2 surcharges successives
1,2 x l <sub>N</sub>		en perman.	
20 x I <sub>N</sub>	10	1 s	100 s
1,2 x U <sub>N</sub> <sup>1</sup>		en perman.	
2 x U <sub>N</sub> <sup>1</sup>	10	1 s	10 s

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mais max. 264 V pour l'alimentation auxiliaire du circuit de mesure tension

### Sortie de mesure →

Courant continu contraint: 0 ... 1,0 à 0 ... 20 mA

resp. live-zero 0,2 ... 1 à

4... 20 mA ± 1,0 à ± 20 mA

Tension de charge: ± 15 V

# Convertisseur de mesure pour puissance active ou réactive

Tension continue

contrainte: 0 ... 1 à 0 ... 10 V resp.

live-zéro 0,2 ... 1 à 2 ... 10 V

 $\pm$  1 V à  $\pm$  10 V

Charge: 4 mA

Limitation de la tension de

sortie pour  $R_{ext} = \infty$ : ≤ 40 V

Limitation du courant de sortie en cas de surcharge

à l'entrée:

Env. 1,3 x  $I_{AN}$ 

pour sortie en courant

Valeur finale de la sortie

Env. 30 mA pour sortie en tension

Ondulation résiduelle de

signal de sortie: < 1% p.p. Temps de réponse:  $< 300 \, \text{ms}$ Précision (selon analogie avec EN 60 688)

Classe 0,5 Précision de base:

Conditions de référence:

Valeur conventionnelle:

Température ambiante 15 ... 30 °C

Courant d'entrée  $I_{N} \cdot C$ Tension d'entrée  $U_N$ 

Facteur de puissance  $\cos \varphi = 0.8 \dots 1.0 \dots 0.8$ 

> pour puissance active  $\cos \varphi = 0.8 \dots 1.0 \dots 0.8$ pour puissance réactive

Fréquence 50 ou 60 Hz Forme de la courbe

Sinusoïdale,

facteur de distorsion < 1%

Alimentation auxiliaire A l'utilisation nominale Charge de la sortie Courant: 0,5 · R<sub>ext</sub> max.

Tension: 2 · R<sub>ext</sub> min.

Sécurité

Classe de protection: II (isolé de protection, EN 61 010)

Protection: IP 40, boîtier

(fil d'essai, EN 60 529)

IP 20, bornes

(doigt d'épreuve, EN 60 529)

Degré d'encrassement:

Ш Catégorie de surtension:

Tension nominale

d'isolement (contre la terre): 400 V, entrées

230 V, alimentation auxiliaire

40 V, sortie

Tension d'essai: 50 Hz, 1 min. selon EN 61 010-1

> 5550 V, entrées contre tous les autres circuits et la surface extérieure

3250 V, entrées U contre I,

entrées I entre eux

3700 V, alimentation auxiliaire contre la sortie et la surface extérieure

490 V, sortie contre la surface

extérieure

Alimentation auxiliaire →

Bloc d'alimentation CC, CA (CC ou 40 ... 400 Hz)

Tableau 1: Tensions nominales et tolérances

Tension nominale	Tolérances	
85 230 V CC, CA	CC – 15 + 33%	
24 60 V CC, CA	CA ± 15%	

Consommation: Env. 2,5 W resp. 4,5 VA

**Optiones** 

Alimentation auxiliaire du

circuit de mesure tension: ≥ 85 à 230 V CA

> (Etendue de la tension d'entrée = étendue d'alimentation auxiliaire

interne)

Connexion à basse tension: 24 V CA ou 24 ... 60 V CC

Présentation, montage, raccordement

Construction: Boîtier P13/70 resp. P18/105

Matériau du boîtier: Lexan 940 (polycarbonate)

> classe d'inflammabilité V-0 selon UL 94, à auto-extinction, ne gouttant

pas, exempt d'halogène

Montage: Pour montage sur rail

Position d'utilisation: Quelconque

Poids: Boîtier P13/70 env. 0,3 kg

Boîtier P18/105 env. 0,7 kg

**Bornes de raccordement** 

Elément de connexion:

Section admissible pour

fils de connexion:

≤ 4,0 mm<sup>2</sup> monoconducteur ou

2 x 2,5 mm<sup>2</sup> conducteur souple

Bornes à vis pour pression indirect

**Ambiance extérieure** 

Température de

– 10 à + 55 °C fonctionnement:  $-40 \text{ à} + 70 ^{\circ}\text{C}$ Température de stockage:

Humidité relative en

monyenne annuelle: ≤ 75%

Altitude: 2000 m max.

Utiliser seulement dans les intérieurs!

**Tests d'environnement** 

EN 60 068-2-6: **Vibrations** 

Accélération:  $\pm 2g$ 

Etendue de fréquence: 10 ... 150 ... 10 Hz, à cyclage

complet à une allure de:

1 octave/minute

Nombre de cycles: 10 dans chacun des 3 axes perpen-

diculaires

# Convertisseur de mesure pour puissance active ou réactive

EN 60 068-2-27: Chocs

Accélération: 3 x 50 g, 3 chocs dans 6 direc-

tions

EN 60 068-2-1/-2/-3: Froid, chaleur sèche,

chaleur humide

CEI 1000-4-2/-3/-4/-5/-6

EN 55 011: Compatibilité électromagnetique

Standard version maritime (anciennement GL, Germanischer Lloyd)

GL Type du certificat

d'approbation: No. 12 260-98 HH

Désignation abrégée de la catégorie d'environnement: C

Vibrations: 0,7 g

## **Tableau 2: Codage des variantes**

Désignation		*Code bloqué	pas possivle avec code bloqué	Article No./ Caracté- ristique
	Code de commande xxx - xxxx xxxx xx			
	ractéristique, Spécification			
SIN	IEAX P530, Convertisseur de mesure pour puissance active			530 –
SIN	IEAX Q531, Convertisseur de mesure pour puissance réactive			531 –
1.	Construction			
	Boîtier type P pour montage sur rail			4
2.	Grandeur mesurée / Application			
	Courant triphasé à 3 fils <b>équilibré</b> , boîtier P18/105 Typ 530 (puissance active) livrable également pour courant triphasé à 4 fils <b>équilibré</b>			1
	Courant triphasé à 3 fils <b>déséquilibré</b> , boîtier P18/105			2
	Courant triphasé à 4 fils <b>déséquilibré</b> , boîtier P18/105			3
	Puissance monophasée, boîtier P13/70	Е		4
3.	Fréquence nominale d'entrée			
	50 Hz			1
	60 Hz			2
4.	Tension nominale d'entrée (entrée de mesure)			
	100 115 V [V]			1
	200 230 V [V]			2
	380 440 V Puissance monophasée max. 400 V [V]	А		3
	600 690 V Pas possible avec puissance monophasée [V]	А	E	4
	Non-normalisée $U_N$ Non-normalisée [V]: $\geq$ 115,00 à < 600 avec courant triphasé, $\geq$ 57,73 à $\leq$ 400 avec courant monophasé; avec alimentation auxiliaire via l'entrée de mesure max. 230 V [V]			9
	Lignes 1 à 9: Sans TT: Indiquer tension nominale effective Avec TT: Indiquer tension primaire/secondaire en V, p.ex. 16000/100			
	Tension d'entrée U <sub>N</sub> :  - tension composée (L-L) avec courant triphasé  - tension simple (L-N) avec courant monophasé			
5.	Courant nominal d'entrée (entrée de mesure)			
	1 A [A]			1
	5 A [A]			2
	Non-normalisée $I_N[A] > 1$ à $\leq 6$ A [A]			9
	Avec TT: Indiquer courant primaire/secondaire en A			


# Convertisseur de mesure pour puissance active ou réactive

Désignation		*Code bloqué	pas possivle avec code bloqué	Article No./ Caracté- ristique
	Code de commande xxx - xxxx xxxx xx		_	
Car	actéristique, Spécification			
SIN	EAX P530, Convertisseur de mesure pour puissance active			530 –
SIN	EAX Q531, Convertisseur de mesure pour puissance réactive			531 –
6.	Etendue de mesure W ou Var			
	Etendue de mesure bipolaire [W] ou [Var]			1
	Etendue de mesure unipolaire [W] ou [Var]	В		2
	Indiquer l'étendue de mesure en W ou Var, p.ex. 500 avec étendue de mesure bipolaire – 500 + 500 1000 avec étendue de mesure unipolaire 0 1000			
	Valeurs finales admissibles (facteur d'étalonnage c) Pour courant monophasé, puissance active $\geq 0,75$ à $1,3 \cdot U_N \cdot I_N$ Pour courant monophasé, puissance réactive $\geq 0,5$ à $1,0 \cdot U_N \cdot I_N$ Pour courant triphasé, puissance active $\geq 0,75$ à $1,3 \cdot \sqrt{3} \cdot U_N \cdot I_N$ Pour courant triphasé, puissance réactive $\geq 0,5$ à $1,0 \cdot \sqrt{3} \cdot U_N \cdot I_N$			
7.	Signal de sortie, valeur de début			
	Sortie bipolaire, valeur de début – 100% valeur finale N'est pas possible avec l'étendue de mesure unipolaire		В	1
	Sortie unipolaire, valeur de début 0			2
	Sortie live-zéro, valeur de début 20% valeur finale			3
8.	Signal de sortie, valeur finale			
	Sortie valeur finale 20 mA			1
	Sortie valeur finale 10 mA			2
	Sortie valeur finale 5 mA			3
	Sortie valeur finale 2,5 mA			4
	Sortie valeur finale 1 mA			5
	Non-normalisée (> 1,00 à < 20) [mA]			9
	Sortie valeur finale 10 V			А
	Non-normalisée (1,00 à < 10) [V]			Z
9.	Alimentation auxiliaire			
	85 230 V CC, CA			1
	24 60 V CC, CA			2
	De l'entrée de mesure (≥ 85 à 230 V CA)		А	4
	Connexion à basse tension 24 V CA / 24 60 V CC			5
10.	Inscription additionnelle sur plaque signalétique			
	Sans inscription additionnelle			0
	Avec inscription additionnelle sur plaque signalétique 1 ligne avec max. 40 caractères, p.ex. lieu de mesure			9
11.	Procès-verbal d'essai			
	Sans procès-verbal d'essai			0
	Procès-verbal d'essai en allemand			D
	Procès-verbal d'essai en anglais			Е


<sup>\*</sup>Lignes avec caractères sous «Pas possibles» ne sont pas combinables avec lignes précédentes ayant les mêmes caractères sous «Code bloqué».

# Convertisseur de mesure pour puissance active ou réactive


## Raccordements électriques



# Convertisseur de mesure pour puissance active ou réactive



# Convertisseur de mesure pour puissance active ou réactive



## **Croquis d'encombrement**

# 112,5




Fig. 8.SINEAX P530/Q531 en boîtier **P13/70** encliqueté sur rail «à chapeau» (35 x 15 mm ou 35 x 7,5 mm, selon EN 50 022).

# 112,5




Fig. 9.SINEAX P530/Q531 en boîtier **P18/105** encliqueté sur rail «à chapeau» (35 x 15 mm ou 35 x 7,5 mm, selon EN 50 022).

## **Accessoires normaux**

1 mode d'emploi en trois langues: allemand, français et anglais



Camille Bauer Metrawatt SA Aargauerstrasse 7 CH-5610 Wohlen / Schweiz

Telefon: +41 56 618 21 11 Telefax: +41 56 618 21 21 info@cbmaq.com

info@cbmag.com www.camillebauer.com